

苏州英威腾变频器维修正规渠道

产品名称	苏州英威腾变频器维修正规渠道
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	4125.00/台
规格参数	英威腾变频器:苏州英威腾变频器维修正规 英威腾维修:苏州英威腾正规维修 英威腾厂家:苏州英威腾变频器维修渠道
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

苏州英威腾变频器维修正规渠道，苏州英威腾正规维修英威腾

英威腾(INVT)变频器故障代码

OV1 加速运行过电压

原因：

- 1.输入电压异常
- 2.瞬间停电后，对旋转中电机实施再启动

对策：

- 1.检查输入电源
- 2.避免停机再启动

苏州英威腾变频器维修正规渠道，苏州英威腾正规维修

OV2 减速运行过电压

- 1.减速太快
- 2.负载惯量大

3.输入电压异常

1.减小减速时间

2.增大能耗制动组件

3.检查输入电源

OV3 恒速运行过电压

1.输入电压发生异常变动

1.安装输入电抗器

2.外加合适的能耗制动组件

UV 母线欠压

1. 电网电压偏低

1. 检查电网输入电源

OL1 电机过载

1.电网电压过低

2.电机额定电流设置不正确

3.电机堵转或负载突变过大

4.大马拉小车

1.检查电网电压

2. 重新设置电机额定电流

3. 检查负载，调节转矩提升量

4. 选择合适的电机

OL2 变频器过载

1.加速太快

2.对旋转中的电机实施再启动

3.电网电压过低

4.负载过大

1.减小加速度

3.检查电网电压

4.选择功率更大的变频器

SPI 输入侧缺相

输入R,S,T有缺相

2.检查安装配线

SPO 输出侧缺相

1.U , V , W缺相输出(或负载三相严重不对称)

2.若未接电机，预励磁期间预励磁无法结束

1.检查输出配线

2.检查电机及电缆

OH1 整流模块过热

OH2 逆变模块过热

1.变频器瞬间过流

2.输出三相有相间或接地短路

3.风道堵塞或风扇损坏

4.环境温度过高

5.控制板连线或插件松动

6.辅助电源损坏，驱动电压欠压

7.功率模块桥臂直通

8.控制板异常

1.参见过流对策

2.重新配线

3.疏通风道或更换风扇

4.降低环境温度

5.检查并重新连接

6.寻求服务

7.寻求服务

8.寻求服务

EF 外部故障

1.SI外部故障输入端子动作

1.检查外部设备输入

CE 通讯故障

1.波特率设置不当

2.采用串行通信的通信错误

3.通讯长时间中断

1.设置合适的波特率

2.按STOP/RST键复位，寻求服务

3.检查通讯接口配线

主要维修过的品牌产品：欧美品牌及其它——西门子：6SE31 MMV/MDV ECO MM420/440

6SE70 6SE71；ABB：ACS100 ACS140 ACS400 500 ACS600 ACS800 ACS1000 ACS510 ACS550

ACS880；施耐德：ATV08 ATV16 ATV28 ATV38 ATV58 ATV68 ATV61 ATV71 ATV12

；丹佛斯：2815 2822 2840 3002 3003 3004 3006 3011 3016 5001 5003 5006 5008 5016

6008；AB：160、1305、1336、1397 英国：CT GE 芬兰Vacon 欧陆590系列 650系列 690系列

LG、三星 伦茨（Lenze）、科比、SEW 国产：佳灵、森兰、安邦信、康沃、英威腾、海利普、科姆龙、阿尔法、依托、神源、南昱、格立特、时代、星河、利德福华，变频器维修、清华同方、烁普、正弦、中大博立、森海、惠丰、赛普、风光、富凌。

变频器维修变频器维修淄博科泰机电设备有限公司是专业从事变频器销售维修、PLC维修、触摸屏维修、软启动器、直流调速器、工业电脑维修和销售，PLC、触摸屏解密、编程，承接恒压供水系统，风机、水泵、注塑机、球磨机节能改造系统，GGD配电柜等，高压变频器维保。

我公司现为主要代理品牌：深川变频器，中驱变频器，科创变频器，佳乐变频器，奇谷软启动器。

我们有高素质的专业维修团队、丰富的维修经验、雄厚的技术实力、迅捷的速度、合理的价格、良好的信誉、批量的配件库存及多种快捷的零配件进货渠道，使我们能在无任何电路图纸资料的情况下，进行工厂芯片级的维修，为用户排忧解难，提供快捷的维修服务。24小时接修服务，淄博周边地区快速响应时间1-2小时。可以为客户提供上门服务，力争做到一般问题当天解决；

先检测、核价，经用户认可后再进行维修。备件充足、交货迅速。