

# 特价台湾海特克叶片泵PVL23-75-52-F-1R-UU-10

产品名称	特价台湾海特克叶片泵PVL23-75-52-F-1R-UU-10
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

3、吸入带有空气的油液 进口液压泵|吸入了带有空气的油液是对其软寿数影响最大一个要素。当空气进入到液压泵配流区从低压区转换到高压区时，在高压油的挤压下，气泡爆破破裂，就会对缸体配流面与配流盘间形成穴蚀表象。当穴蚀严峻时会使缸体面铜层距离区窜通。另一种状况是液压油箱容积小或是油箱内距离板设计不合理，液压体系回油时所带入到油液中的空气气泡还没有被完全消出时就被泵吸油口吸走了，也会形成上述病因。

4、多泵作业时的共振  
当大型液压站群泵组作业时，会发生共振，这个也会影响进口液压泵的软寿数。

5、修理方法不妥 任何的不妥的修理方法都会形成液压泵的完全损坏。进口液压泵的崩溃与安装是一道精密面杂乱的作业，作业人员在修液压泵之前有必要仔细阅读所承修的液压泵的修理技术参数。最佳的办法是由专业人员来修理。

## 台湾海特克HIGH-TECH变量叶片泵

VPV1-8-20-10 VPV1-8-55-10

VPV1-8-35-10 VPV1-8-70-10

VPV1-12-20-10 VPV1-12-55-10

VPV1-12-35-10 VPV1-12-70-10

VPV1-15-20-10 VPV1-15-55-10

VPV1-15-35-10 VPV1-15-70-10

VPV1-20-20-10 VPV1-20-55-10

VPV1-20-35-10 VPV1-20-70-10

VPV2-30-20-10 VPV2-30-55-10

VPV2-30-35-10 VPV2-30-70-10

VPV2-40-20-10 VPV2-40-55-10

VPV2-40-35-10 VPV2-40-70-10