

鑫科地坪 保山环氧树脂地坪厂家 保山环氧树脂地坪

产品名称	鑫科地坪 保山环氧树脂地坪厂家 保山环氧树脂地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

产品详情

环氧地坪出现发白的原因：

- 1)冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状；
- 2)在低温多湿之场合施工；
- 3)施工后遭水侵入。

预防方法：

- 1)选择适当硬化剂；
- 2)避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温；
- 3)避免施工后有水侵入。

云南鑫科地坪工程有限公司，保山环氧树脂地坪厂家，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

环氧地坪施工时应注意：1、首先要把地面打磨好，保山环氧树脂地坪，要不然很有可能粘接力不行。2、每一层干了后也要打磨，要不然也会出现上面的情况。3、注意施工的时候，保山环氧树脂地坪价格，别交叉施工，以免影响质量。4、涂料要搅拌好，要每一层都干了后再做下一道工序，以免出现起泡等问题。5、施工环境、天气太湿润了就停止工作。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，

一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

环氧地坪中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，保山环氧树脂地坪供应商，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心"。

鑫科地坪(图)-保山环氧树脂地坪厂家-保山环氧树脂地坪由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司（www.ynxkffdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫科地坪——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号，联系人：程总。