

木塑地板安装 安徽昊森新材料 河北木塑地板

产品名称	木塑地板安装 安徽昊森新材料 河北木塑地板
公司名称	安徽昊森新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省江北产业集中区福州路4号
联系电话	15357025678

产品详情

木塑和防腐木相比的优势？

- 1.木塑型材的损耗比防腐木少，在同等施工面积或体积条件下，木塑比防腐木损耗少。因为木塑是型材，可以根据景观工程的实际尺寸需要，室内木塑地板，生产出符合需要的长度、宽度、厚度的材料。而防腐木材的长度是规定死了的，一般为2米、3米、4米。
- 2.木塑制品可以做到免维护，防腐木材由于环境温度湿度及太阳紫外线照射，一般在1年里需要做维护或者涂刷油漆等。从长远上看，塑木的维护成本远远低于防腐木制品。
- 3木塑的使用寿命一般可以达到普通木材的8-9倍。资料显示说塑木可以使用40-80年。
- 4.木塑表面是不需要做油漆处理的，一般防腐木施工完毕或者施工过程中都要对木材表面油漆或者涂刷水性涂料。
- 5.木塑产品更新换代时，拆除的木塑还可以回收再生利用，减少资源消耗，符合低碳经济。
- 6.木塑是相同的施工条件下，可以以少胜多

木塑绿道栈道铺设施工的形式有两种，一种是平地铺设，一种是架空铺设。

在进行平地或架空铺设塑木绿道栈道时，要注意以下要点：

- 1、垫层施工前检查基坑的平面位置、结构尺寸、基底承载力是否符合设计及规范要求。
- 2、混凝土浇筑前检查模板支撑是否有足够的强度、刚度和稳定性，模板接缝要严密，并刷脱模剂。
- 3、混凝土基础浇筑混凝土后12h内不得浸水，并进行养护。

木塑地板在安装使用过程中常见问题：

- 1、变形 木塑产品未安装时就有变形现象；原因： 生产时未做过程质量管控； 不合理的堆放。木塑产品在安装后的变形；原因： 非专业或未按照标准安装方法的安装使用； 偷工减料。安装后的塑木地板变形一般很难修正，通常都需要更换新的塑木地板并按照标准方法安装。
- 2、磨损 一代木塑产品表面坚硬度不足，木塑地板安装，易产生刮花现象，河北木塑地板，这种情况下只需要经过砂纸打磨即可，而二代共挤木塑产品比一代木塑产品更耐磨且硬度高，所以无需担忧磨损问题。
- 3、气孔木塑产品内部或表面有气孔属于质量问题，会严重影响产品的强度与使用寿命。发生原因： 植物纤维未充分干燥； 生产过程中成型挤出真空度不够。

木塑地板安装-安徽昊森新材料-河北木塑地板由安徽昊森新材料科技有限公司提供。安徽昊森新材料科技有限公司（www.ahhogung.com）位于安徽省江北产业集中区福州路4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽昊森新材料在建材加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽昊森新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽昊森新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。