

台湾海特克电机组合泵M-VPV2-30-70-3.75-10

产品名称	台湾海特克电机组合泵M-VPV2-30-70-3.75-10
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

(4)变速箱榜首轴不能正常滚动。例如聚散器严峻打滑,聚散器踏板处于别离方位,油泵就失掉了动力,当然就无法滚动。(5)低压油路进入很多空气,空气泡沫阻止了液压油的流动,能直接看到。松开单向阀螺母,扫除空气即可。(6)108 轴承座圈破碎,钢球掉落,碎后的杂物卡在变速齿轮中,驾驶员也未听到损坏的响声,柱塞就不泵油了。此刻应拆下油泵调查,假如是108 轴承破碎,应放出齿轮油,彻底清除杂物,然后替换108轴承。

PVL13-10-52-F-1R-UU-10 PVL13-12-52-F-1R-UU-10

PVL13-14-52-F-1R-UU-10 PVL13-17-52-F-1R-UU-10

PVL13-19-52-F-1R-UU-10 PVL13-23-52-F-1R-UU-10

PVL13-25-52-F-1R-UU-10 PVL13-28-52-F-1R-UU-10

PVL13-31-52-F-1R-UU-10

PVL13-6-60-F-1R-UU-10 PVL13-8-60-F-1R-UU-10

PVL13-10-60-F-1R-UU-10 PVL13-12-60-F-1R-UU-10

PVL13-14-60-F-1R-UU-10 PVL13-17-60-F-1R-UU-10

PVL13-19-60-F-1R-UU-10 PVL13-23-60-F-1R-UU-10

PVL13-25-60-F-1R-UU-10 PVL13-28-60-F-1R-UU-10
PVL13-31-60-F-1R-UU-10
PVL13-6-66-F-1R-UU-10 PVL13-8-66-F-1R-UU-10
PVL13-10-66-F-1R-UU-10 PVL13-12-66-F-1R-UU-10
PVL13-14-66-F-1R-UU-10 PVL13-17-66-F-1R-UU-10
PVL13-19-66-F-1R-UU-10 PVL13-23-66-F-1R-UU-10
PVL13-25-66-F-1R-UU-10 PVL13-28-66-F-1R-UU-10
PVL13-31-66-F-1R-UU-10
PVL13-6-76-F-1R-UU-10 PVL13-8-76-F-1R-UU-10
PVL13-10-76-F-1R-UU-10 PVL13-12-76-F-1R-UU-10
PVL13-14-76-F-1R-UU-10 PVL13-17-76-F-1R-UU-10
PVL13-19-76-F-1R-UU-10 PVL13-23-76-F-1R-UU-10
PVL13-25-76-F-1R-UU-10 PVL13-28-76-F-1R-UU-10