

嘉兴负压风机 奥尔达环保科技 工厂负压风机

产品名称	嘉兴负压风机 奥尔达环保科技 工厂负压风机
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

“负压风机”是厂房通风降温行业常用于排风的风机的专业代名词，俗称，排气扇，排风扇，工业排风机。负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向—大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，镀锌负压风机，降温换气效果可达90%-97%。其适用范围如下：

A、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。

B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。

C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。

D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

据工作人员介绍，衡量负压风机的机能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。风机有效功率与轴功率之比称为效率。

风机分类可以按气体流动的方向，分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为：轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。风机按用途分为压入式局部风机和隔爆电动机置于流道外或在流道内，隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机。

原因一：负压风机安装时与窗框接触太紧，嘉兴负压风机，以致负压风机运转时引起窗框共振。解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，玻璃钢负压风机，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不

平稳应垫稳底板，安放平稳、牢靠。原因二：负压风机安装不良，负压风机安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。解决方法：请维修人员调整负压风机安装状态，使其呈悬浮状态。原因三：负压风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。解决方法：调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度，使机座面平整。原因四：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。原因五：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，工厂负压风机，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。原因七：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

嘉兴负压风机-奥尔达环保科技-工厂负压风机由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。嘉兴负压风机-奥尔达环保科技-工厂负压风机是苏州市奥尔达环保科技有限公司（www.jsaed.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。