

塑胶厂用37KW开山牌永磁变频空压机

产品名称	塑胶厂用37KW开山牌永磁变频空压机
公司名称	石家庄长安压缩机有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:开山 型号:BMVF37 浙江:衢州
公司地址	建华北大街劲驰商务
联系电话	15130163389

产品详情

螺杆空压机常见故障?

高温或高温故障停机?劣质油或油品不良，

缺油；油过滤器堵塞或油路不畅；风扇电机故障（接触器故障）；空滤堵塞；温度传感器失灵；冷却器散热不良或散热片堵塞；温控阀故障；主机损坏。?

相关链接：轻松应对空压机高温?整机耗油油量大?非排气含油量高：润滑管道泄漏或密封件失效?

含油量高：回油管是否畅通；?油面太高；长期低压运行；油分失效；油品乳化或变质；精密过滤器失效；加卸载过于频繁。?相关链接：几分钟让你解决空压机跑油问题?电器故障?电器部分动作是否正常（电压偏高、偏低、接触器不良）；电机故障；电源开关接触不良。?不加载产气?进气阀故障；电磁阀故障；?

其他故障：控制气管漏气/堵塞、控制接线松动、控制器按键失灵。?非正常停机?非过载停机：高温停机、电源故障、接线松动、回路继电器或保险故障；?

过载停机：排气压力过高、热继电器故障、润滑油黏度变大、主电机故障、电机或接触器接线松动、主机故障、设定值偏小。?维修保养时务必请关闭电源、完全卸压。