

宁夏木材粉碎机 木材粉碎机厂家 木材粉碎机产量

产品名称	宁夏木材粉碎机 木材粉碎机厂家 木材粉碎机产量
公司名称	河南利鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省谷黄路产业聚集区
联系电话	13653715941

产品详情

木材粉碎机适用范围适用于硬度在3级左右的软质矿物，脆性材料，韧性材料，木材粉碎机型号，纤维物料等固体物料的粉碎及易凝结成块物质的粉碎。一次性磨成细度在10-525目之间任调的各种粉状、颗粒状、纤维状、成品率100%，无余渣，木材粉碎机产量，无需配备任何烘干设备。适用于：杂木粉、竹粉、软木粉、聚氯乙烯、齿料、染料、皮革、云母、精制棉、海水产物、调味品、饲料、稻壳、玉米蕊、花生壳、果壳、谷糠、木炭、硬质泡沫、细轮胎线等。

利鑫木材粉碎机更换筛网的步骤：

一，先将木材粉碎机筛网平铺在下压网圈，宁夏木材粉碎机，然后用紧网圈把网绷在下压网圈上，注意不要把网拉得太紧，绷平就可以了。

二，把下压网圈连同分级筛专用筛网一块用螺栓压紧在上压网圈上，注意螺栓要对称，均匀压紧。

三，木材粉碎机厂家，把筛网体进行锁紧和加固。

四，转动木材粉碎机转子查看刀片同筛网的间隙保证设备的安全运行。

木材粉碎机在实际操作中往往存在误差，影响了木粉机设备的精密度和设备的寿命，比如焊接间隙大，那么做成的木材粉碎机成品机肯定不结实!

两组锤重量偏差过大等会导致强烈的振动磨。破碎机锤片应采取正确措施安装，保持转子平衡。在加工过程中刀具磨损尺寸变动直接影响定位的大小，造成误差，这个误差就是木材粉碎机粉碎刀口和刀具不

重合误差，这是因定位基准与工序基准不重合所产生的误差，其大小等于定位基准与工序基准之间的尺寸公差，刀具在安装上之后的误差，一般不能操过3mm。这就直接影响加工木材成品效果，也就是客户反馈的粉碎颗粒不均匀，粉碎木片有堵塞现象，甚至没形没状。解决的办法就是及时检查木材粉碎机刀具磨损情况，排查出有不磨合的情况及时更换刀具，避免造成基准位形成误差，带来不必要的麻烦。

宁夏木材粉碎机-木材粉碎机厂家-木材粉碎机产量由河南利鑫机械设备有限公司提供。河南利鑫机械设备有限公司（www.fensuijichang.com）是河南 郑州,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在利鑫机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创利鑫机械更加美好的未来。