

可信的环氧地坪招商 佳旺地坪 环氧地坪招商

产品名称	可信的环氧地坪招商 佳旺地坪 环氧地坪招商
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧地坪的验收标准

- a、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- b、表面不能出现发粘现象；
- c、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- d、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；
- e、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- f、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的很小缺陷；
- g、地坪表面应平整平滑，划算的环氧地坪招商，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光 50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- h、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

可能造成环氧地坪翻新原因

- 1，无论哪种地坪，都会存在的自然老化问题。环氧地坪终究有它的使用年限限制，在时间的腐蚀下，老

化了，达到地坪的服务时间自然就需要进行翻新。

2，环氧地坪在使用过程中表面出现空鼓、掉漆、裂缝等问题。环氧地坪施工完成后，在日常使用过程中，专业的环氧地坪招商，出现影响正常使用和影响美观的种种问题时，就需要及时进行翻新工作。

3，工作期间出现的人为损坏问题。主要包括对地坪的维护不到位、没有遵循地坪使用规则等原因，如清洁不到位，影响企业形象和生产效率。

欢迎您拨打图片上的电话联系，环氧地坪招商，获取更多优惠哟~~~

施工中环氧地坪出现色差是什么原因？

环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；

倒料在地面上，可信的环氧地坪招商，与前接缝处的接触时间过久；

涂层厚薄不均；

施工中途断料；

采用不同批号面漆。

根据划分的环氧地坪种类，地坪的厚度设计从0.5mm到5mm不等。但是工业地坪的厚度设计需要考虑多种情况。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

可信的环氧地坪招商-佳旺地坪-环氧地坪招商由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。可信的环氧地坪招商-佳旺地坪-环氧地坪招商是内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjpg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史练武。