

双层板房价格 宜春板房价格 雅置活动房

产品名称	双层板房价格 宜春板房价格 雅置活动房
公司名称	上海雅置活动房有限公司江西分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁
联系电话	13177779269

产品详情

彩钢活动房现在很常见了，虽然重量轻，但构造全体性佳，抗震性佳，房子可多差拆装，屡差运用率高。要注意的是，在彩钢活动房对装配地点和环境是有一定要要求的。

- 1.地基的硬度：在浇注底子前，要事前测量佳地基的硬度，如有地形特殊或地基硬度相次太大，务必作特殊处理，以确保板房能顺利装配和保障装配后的质量，如何特殊处理，与技能部沟通。
- 2.底子的程度：在底子浇注时，必定要测量佳程度，底子浇注完后，程度误次操纵在10MM以内。
- 3.混泥土标号：大局部尺度板房底子为C20。平常情况下内无钢筋，如有地形、地基特殊情况或板房有特殊要求，宜春板房价格，应以技能部出图为准。
- 4.底子浇注时间：彩钢活动房的底子浇注应与惯例的混泥土浇注工艺一样，不可减少工艺秩序。在底子浇注完成到板房装配之间应留有充沛时间，以确保混泥土到达必定的硬度。
- 5.要求：为保障装配工期，装配质量和装配后整洁美观，在制造底子的同时，把室内地面也一并浇注完成，程度高度与底子一样，在板房装配完成后，在室内铺地板既方便，又整洁，也不会影响板房的质量和外观。室内地板的高度应比底子程度高度高出50MM，以确保雨水不会流入室内和地圈梁的坚实水平。

活动房的构件要求

活动房的构件要求：构件使用碳钢材料制作，应做防腐处理，防腐要求在涂饰前应进行除锈去污处理，涂层厚度应均匀一致，不得有明显的色差、无流挂、起皱、气泡、脱落、脏物粘附、漏涂等现象。漆膜划格试验应不低于2级。二层房的立柱实测壁厚不应小于1.6mm。构件尺寸偏差、孔径、孔距、各支承块尺寸、形位公差应符合图纸设计要求。孔边应平整、无刺、裂纹等缺陷。焊接必须牢固，焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等现象，焊接件不得错位。

活动房门窗要求：活动房门窗的材料、外型尺寸、搭接量、联接和外观应符合JG/T3041中的 级要求。铝合金窗的材料、外观、尺寸、装配质量、构造应符合GB/T8478-2008的要求。塑料窗的材料、窗的装配应符合JG/T140-2005的要求。其他类型的门窗应该符合相关标准要求。

屋面板、雨篷、墙板要求：屋面板、雨篷采用彩钢夹芯板时，其向外层铁皮的厚度应不小于0.35mm，向内层铁皮的厚度应不小于0.25mm。板厚不小于15mm。尺寸、外观质量应符合GB/T23932—2009的要求。夹芯板的抗弯挠度（L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。屋面板、雨篷采用单层金属面聚氨酯复合板或单层金属面酚醛泡沫复合板时，其金属面厚度厚度不小于0.35mm，双层板房价格，彩色涂层钢板的尺寸、外观质量应符合GB/T 12755—2008的要求；如果雨篷采用厚度不小于0.35mm彩色涂层钢板制做，应符合GB/T 12755—2008的要求。二层房屋雨篷水平投影宽度应比走廊宽度至少宽150mm。墙板的彩钢夹芯板厚不小于50mm，铁皮的厚度不小于0.30mm，外观质量、尺寸偏差应符合GB/T23932—2009的要求。彩钢夹芯板的抗弯挠度（支座距离L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。玻镁平板面夹芯板作墙板时，外观应符合JC 688—2006要求；两面的玻镁平板厚 4.0 ± 0.2 mm，板面平整度不大于4mm，两对角线差不大于6mm。玻镁平板面夹芯板的传热系数应符合GB/T23932—2009的要求。玻镁平板面夹芯板的抗弯挠度（支座距离L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。其它材质的墙板外观质量应符合相应标准的要求，尺寸偏差、抗弯挠度（支座距离L0为1600 mm）应符合GB/T23932—2009的要求。

楼板的要求：当楼板采用胶合板时，板厚不小于15mm；板面平整度不大于2mm；两对角线差不大于4mm。当采用木框架加板组合结构或玻镁平板做楼板时，板面平整度不大于4mm；两对角线差不大于4mm。外观质量胶合板应符合GB/T 9846的要求，难燃胶合板应符合GB/T18101 - 2000的要求，竹编胶合板应符合GB/T13123-2003的要求。玻镁平板应符合JC 688—2006的要求。其它材质的楼板应符合相应标准的要求。人造板的甲醛释放限量为E1级。楼板在规定的荷载条件下的挠度不应超过楼板梁支撑位置方向长度的1/300。

楼梯、楼道、护栏的要求：活动房的楼梯、楼道宽不小于900mm。楼梯台阶和楼道用钢板厚度不小于2.5 mm。楼梯的栏杆高不低于1050 mm。楼道采用玻镁平板时，不宜用悬伸结构。公共建筑类用活动房栏杆设计应避免儿童攀爬的水平杆，其垂直杆件间距不大于110mm。钢梯踏板挠度和护栏强度应符合GB/T178 88.3规定。

活动板房布局应该注意些什么？

- 1.活动板房维护板材(屋顶板和墙板)应无明显变形和损坏;固定螺栓，临时板房价格，防水垫圈，金属垫圈，尼龙套管等齐全，连接可靠;密封胶是完整有效的。
- 2.活动板房屋面板应平稳安装，口直，并且板的重叠方向正确。
- 3.附墙板安装应正确，表面平整;嵌入式墙板应平放，上下搭接接缝应接缝，外板应重叠，搭接长度不小于15mm。
- 4.活动板房的电路应为PVC管(槽)，接线整齐美观;电气配置符合设计要求;线路没有绝缘和老化的现象。
- 5.防火：防火间距应符合设计和规范要求，组合板房价格，防火出口应光滑;消防栓，灭火器配置符合设计要求，布局合理，厨房防火和保温措施应有效;防火金属夹芯板氧指数不低于32，木地板等易燃材料应防火。
- 6.防雷：防雷接地设置符合设计和规范，应测试接地电阻。

7.防腐蚀：钢构件应涂漆完好，不生锈，外露螺栓妥善保护，强腐蚀性环境设计中的防腐措施符合设计要求，活动板房的周围区域应平稳排水，不积水，不得有碎屑。

双层板房价格-宜春板房价格-雅置活动房由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。双层板房价格-宜春板房价格-雅置活动房是上海雅置活动房有限公司江西分公司（www.jxyzgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。