

乌鲁木齐分组斗提机运输带生产商 泰六橡胶

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 乌鲁木齐分组斗提机运输带生产商 泰六橡胶 |
| 公司名称 | 青岛泰六橡胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南 |
| 联系电话 | 13780657773 13573215775 |

产品详情

输送带为什么会被撕裂

输送带撕裂的原因：

1. 堵料造成的撕裂

转接槽比较小，会阻碍物料和杂质的通过，并使输送带撕裂。

2. 托辊掉落造成撕裂

输送带是直接压在支撑托辊的支架上的，物料会让输送带压紧支架，支架就会划透输送带造成撕裂。

3. 输送机部件的故障引起撕裂

托辊的端盖没有焊接好，就会像刀片一样划破输送带。若输送带里的钢丝绳断裂，钢丝绳就会从输送带的接头处或者是磨损比较严重的地方露出，当达到一定的长度，就会被绞入滚筒或是托辊里，伴随着输送带的转动，钢丝绳被从输送带里抽出，这就是抽芯撕裂。

| | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 加工制造： | 裙边输送带 | 裙边皮带 | 裙边胶带 | 裙边运输带 |
|-------|-------|------|------|-------|

挡边输送带介绍

挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400、EP500

钢丝绳芯 ST1000-ST5400

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400、S500

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380、TC480

一般书写方式：如 B800*6 (3+3+1.5) *110米

S120-120 TC110-252-460

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

| | | | | |
|---------|----------|----------|-------|-----|
| 生产加工销售： | 钢丝绳挡边输送带 | 大倾角挡边输送带 | 挡边输送带 | 裙边带 |
|---------|----------|----------|-------|-----|

输送带为什么会被撕裂

输送带撕裂的原因：

1. 物料中的杂质使输送带撕裂

被输送的物料里含有杂质，例如铁器、木棒等，在下落时会对带体产生一定的损伤，严重的时候可能会直接将输送带穿透并且卡在漏斗、机架或是托辊上，输送带依然高速的向前运转，进而发生纵向撕裂。

物料里夹杂着大块的物料，物料卡在漏斗挡板还有托辊中间，或者是托辊架和回程输送带之间，长期对输送带进行划擦和卡压，高耐磨斗提机运输带采购，输送带的表面一旦被刺破就会越来越深，最终把输送带划透，造成撕裂。所以在运送物料前将其中的杂物和大块物料清理干净能够预防输送带撕裂。

2. 辅助设备安装不正确造成皮带撕裂

物料本身的威胁除外，在运输的过程中，输送带本身的物件脱落也会造成撕裂，例如振动器的板衬，粉碎机的锤头等等，脱落下来都会造成输送带的撕裂。

3. 输送机结构不完善造成的撕裂

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 加工销售： | 大倾角胶带 | 大倾角运输带 | 大倾角传送带 | 大倾角传动带 |
|-------|-------|--------|--------|--------|

乌鲁木齐分组斗提机运输带生产商-

泰六橡胶由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司（www.tlxjrubber.com）是山东青岛，工业胶带的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰六橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰六橡胶更加美好的未来。