

# 六厂斗提机传送带生产厂 泰六橡胶

产品名称	六厂斗提机传送带生产厂 泰六橡胶
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

## 产品详情

### 斗提机输送带分类

斗提机运输带 挂斗输送带 挂斗提升带，钢丝绳提升带铝合金夹板钢丝胶带接头夹具 特殊制皮带夹具 钢丝绳提升带接头夹具 钢丝绳提升带接头夹板 皮带接头夹板 钢丝皮带接头夹具 钢丝绳输送带皆有夹具 钢丝绳胶带接头夹板 钢丝带接头夹板 钢丝带接头夹具 钢丝胶带铝合金夹板 提升带夹具 提升带夹板

钢丝绳提升带接头方法 提升带接头方法 钢丝提升胶带接头夹具 钢丝绳提升带带夹 钢丝胶带带夹 铝合金提升带接头 特种铝合金提升带接头 特种型材铝合金接头夹板 优质斗提机钢丝胶带价格合适来青岛泰六橡胶有限公司！

生产加工：	耐热斗提机胶带	耐高温斗提机胶带	耐寒斗提机胶带	耐油斗提机胶带
-------	---------	----------	---------	---------

生产，销售提升机钢丝胶带，提升机防撕裂网胶带

今年上半年，安标国家矿用产品安全标志中心对全国100多家取得矿用产品安全标志的输送带生产单位和200多个个矿用输送带样品进行了检查和抽查，大多数企业的输送带安全性能控制能力、产品检验能力符合国家和行业的相关标准要求，生产质量过程控制执行得比较好，抽检的输送带的阻燃性能符合相关标准要求。

《通报》指出检查中发现以下问题：一是部分中小生产企业责任意识不强，内部管理松散，质量管理体系运行不畅，产品质量难以得到有效保证；二是有的生产企业技术水平较低，专业人员流动性大，不能提供长期、有效、稳定的技术保证；三是少数企业存在输送带成品安全标志标识使用不规范，出厂检验原始记录缺失，检验纪录弄虚作假现象；四是有些生产企业未按规定要求采购取得安全标志的输送带带

芯。

依据矿用产品安全标志管理的有关规定，撤销了几家生产单位的十多个产品的安全标志，暂停了十几家生产单位100多个产品的安全标志。被撤销和暂停的产品占取得矿用输送带安标产品总量的10%左右%。

《通报》还对下一步提出要求，一是严肃矿用产品安全标志管理制度。矿用产品生产单位要严格遵守并落实矿用产品安全标志管理的各项规定，对纳入安标管理目录的产品，必须先取得安标标志方可组织生产和销售，镀铜斗提机传送带生产商，并对售后产品及时进行跟踪和提供技术服务。二是严格督促整改存在的问题。安标国家矿用产品安全标志中心要严格督促存在问题的生产单位，按照矿用产品安全标志管理规定进行整改，并跟踪验收整改措施落实情况。对不符合矿用安标发放条件的产品，要按规定暂停或撤销其安全标志。对存在的共性问题，要从制度完善、机制创新等方面强化应对措施，严把矿用产品安全标志准入关，确保矿用产品符合相关国家和行业标准及矿山安全有关规定。三是切实加大监管监察工作力度。各检查部门要认真做好煤矿用输送带产品等重要安标产品监管监察工作，坚决淘汰不符合要求的矿山井下安标产品，切实发挥矿用产品安全标志管理制度对矿山安全生产的技术支撑作用。

生产销售：	防撕裂斗提机传送带	加密斗提机传送带	高拉力斗提机胶带	高塔斗提机胶带
-------	-----------	----------	----------	---------

### 输送带质监抽查

山东省质量技术监督局网上新闻称近期山东省质量技术监督局组织开展了阻燃输送带产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省30家企业生产的30批次阻燃输送带产品，有个别企业的几批次产品不符合相关标准的要求。

本次抽查依据MT914-2008《煤矿用织物芯阻燃输送带》、MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》等标准的要求，对阻燃输送带产品的覆盖层磨耗量、表面电阻值、全厚度拉伸性能、粘合强度、巷道丙烷燃烧试验、滚筒摩擦试验、酒精喷灯燃烧试验7个项目进行了检验。

抽查发现，山东莫橡胶股份有限公司和青岛某橡胶公司的的几批阻燃输送带产品不符合相关标准的要求，不合格项目为巷道丙烷燃烧试验。

生产销售：	斗提机输送带报价	加工提升机皮带	防撕裂提升机胶带	抗撕裂斗提机胶带
-------	----------	---------	----------	----------

六厂斗提机传送带生产厂-泰六橡胶由青岛泰六橡胶有限公司提供。六厂斗提机传送带生产厂-泰六橡胶是青岛泰六橡胶有限公司（[www.tlxjrubber.com](http://www.tlxjrubber.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。