

海晶重工 沙场压滤机价格 沙场压滤机

产品名称	海晶重工 沙场压滤机价格 沙场压滤机
公司名称	山东海晶重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13583668709

产品详情

技术小达人—关于压滤机清洗方法知多少

压滤机在经常工作之后，机身以及内部就会出现一些使用时不需要的废料和废渣。这时候就需要我们来清洗压滤机了，压滤机在工作中，滤布与滤液长期接触，再加上外部压力过高，沙场压滤机，所以导致越来越多的固体颗粒依附在滤布上。如果对压滤机不及时清洗，则会导致压滤机在今后的使用中出现问题，沙场压滤机报价，影响压滤机的寿命，并且严重者还会导致压滤机出现堵塞，从而可能会烧毁压滤机。所以清理压滤机的工作非常重要。压滤机和其他设备一样，清洗过程并没有多复杂，今天就请大家跟小编一起学习一下，如何清理压滤机吧。

首先我们要注意的，在清洗之前，我们需要了解滤布过滤液的性质，沙场压滤机批发，从而选择想对应的清洗方法。

- 1.选择弱碱的水对滤布举办浸泡，一样泛泛浸泡10~24小时，
- 2.然后对滤布举办暗暗揉搓重复后用净水洗涤，然后晾到九成干就可以再次操作了。
- 3.异样对付酸性年夜约中性的过滤液，咱们只必要将浸泡的溶液改为弱酸性就可以了。

其次我们在清洗压滤机的时候，可以采用人工的方式。

- 1.将滤从板框上拆上去，然后浸泡在水中。
- 2.用手一再的揉搓，加上洗涤剂也不错。
- 3.也可以用刷子，即是一样泛泛家用的鞋刷就可以，暗暗的刷去滤布上的杂质。刷干净之后，再换上净水来漂洗。
- 4.如果滤布是酸性的，那么咱们就可以用偏碱性的溶液来浸泡滤布。

4.如果滤布是偏碱性的，咱们可以用偏酸性的溶液来浸泡滤布。

警钟长鸣—时刻观察压滤机电机发生有无异常情况

最近小编听到很多顾客共同反映一个问题，那就是他们在使用压滤机的时候电机出现了很大的“嗡嗡”声。并且此“嗡嗡”声还有扩大的趋势，这种情况对一些用户造成了很大的困扰，为什么会出现这种现象，出现这种现象的原因是什么，这些令大家头疼的问题，小编在后面都会为大家一一解答。

压滤机发生异响的原因可能就是电机老化，电机老化载重负荷大，所以电机就会发出噪音。还有一个原因就是高压油泵的损坏，高压油泵是压滤机上一个非常重要的部件之一，它决定着整个压滤机使用的命脉，高压油泵的损坏一般是因为联轴器按放不正，会造成电机摆动过大，负荷增大从而造成压滤机的声响变大。还有一个问题就是压滤机的联轴器不同心，也会发生异响。

要想解决这个问题，我们可以分为以下几个步骤去做。

- 1.及时检查压滤机设备，定时维修，确保压滤机正常使用。
- 2.对压滤机的电机使用应该科学合理，不要为了确保效率，过分扩大功率。
- 3.电机要经常上润滑油，确保电机不会发生腐蚀，生锈的迹象。
- 4.压滤机电机要及时更换，不要等老化之后在换，这样会影响电机的使用。
- 5.发现压滤机发出异响要立即停止使用，切不可继续使用，沙场压滤机价格，容易烧坏电机。

(1) 尾矿过滤脱水系统设备整体使用寿命要求达到十五年；

(2) 尾矿过滤脱水系统设备组成设备要求

(3) 厢式压滤机

厢式压滤机整机采用钢板焊接结构，焊接后热处理再金加工，主梁采用实心厚钢板加工而成，机器在装配、安装和操作运行不会出现性变形或挠曲。机架采用碳钢防腐；

(4) 液压和气动应符合以下要求：

- 1.液压系统应符合GB/T3766的规定；
- 2.气动系统应符合GB/T7932的规定；
- 3.液压元件应符合GB/T7935的规定；
- 4.液压压紧装置在1.25倍压力下，20min内压力降不大于试验压力的10%；
- 5.压滤机液压系统清洁度应不大于60mg/L。

其他未尽事宜参照《环境保护产品技术要求厢式压滤机和板框压滤机》HJ/T283-2006相关要求。

(5) 电气要求

1.所有电气设备电缆所需电缆接线附件（如电缆压盖）的规格尺寸、材质要

求应以列表形式准确及时的提供给买方。

2.随机配套提供的电气控制装置，控制装置内电器元件应采用优质的产品，现场控制箱内电气元器件应选用湿热型。卖方应提供控制系统范围内的电缆及安装附件，并且提供压滤机电动机控制原理图、控制描述和接线端子图。确保控制箱内接线的方便，接线端子保护10%余量。

海晶重工(图)-沙场压滤机价格-沙场压滤机由山东海晶重工有限公司提供。海晶重工(图)-沙场压滤机价格-沙场压滤机是山东海晶重工有限公司（www.qzhaijing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁增涛。