

# 西门子逆变器报f026CUVC线路板故障维修

产品名称	西门子逆变器报f026CUVC线路板故障维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:西门子变频器维修 MM440:上门维修西门子变频器 德国:迪昊专修西门子
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

## 产品详情

西门子逆变器报f026CUVC线路板故障维修，西门子变频器报f026CUVC线路板故障维修，报F002故障，已经是一个比较常见的故障了。原因无外乎是：第一，因为干扰的误报，这个就不讨论了，检查变频器的布线和外围以及环境找毛病去；第二，就是在电机发电状态的馈电，在直流母线上不能及时的吸收所致。要么打开Vdmax控制器 ...

报F002故障，已经是一个比较常见的故障了。原因无外乎是：第，因为干扰的误报，这个就不讨论了，检查变频器的布线和外围以及环境找毛病去；第二，就是在电机发电状态的馈电，在直流母线上不能及时的吸收所致。要么打开Vdmax控制器（P1240 = 1）；要么提供制动通道，吸收发电能量。所以，电机的工作电流和变频器的额定电流要匹配，否则变频的电流选小了，就会出事了。不过从楼主的描述看，更像是干扰导致的，这个系统可能是误报故障。

西门子MM440变频器维修销售，专业西门子变频器维修炸保险、开不了机维修、开机报故障代码维修、MM440变频器报F0001过流维修、西门子440报F0002过压维修、西门子MM440报F0003欠压维修、西门子440变频器F0004过温维修、6SE6440变频器报F0012温度信号不正常维修、西门子440变频器报F0022功率组件故障维修、上海西门子变频器F0024故障维修、西门子6SE6440变频器F0540故障维修、F0504故障维修，故障不能复位、运行变频器内部冒烟，面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、西门子变频器主板、MM440驱动板维修、西门子MM440电源板维修、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，维修速度快，客户当天送机当天可修好，对大功率变频器公司可上门服务，同时办理变频器除尘保养程序备份等。

6SE6440-2UD15-5AA1 0.55 kw维修

6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 kw 6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 kw 6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 kw 6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 kw 6SE6440-2UD23-0BA1 3.0 kw 6SE6440-2UD24-0BA1 4.0 kw

6SE6440-2UD25-5CA1 5.5 kw

6SE6440-2UD27-5CA1 7.5 kw 6SE6440-2UD31-1CA1 11.0 kw 6SE6440-2UD31-5DA1 15.0  
kw 6SE6440-2UD31-5DB1 15.0 kw 6SE6440-2UD31-8DA1 18.5 kw 6SE6440-2UD31-8DB1 18.5  
kw 6SE6440-2UD32-2DA1 22 kw 6SE6440-2UD32-2DB1 22 kw 6SE6440-2UD33-0EA1 30  
kw 6SE6440-2UD33-0EB1 30 kw 6SE6440-2UD33-7EA1 37 kw 6SE6440-2UD33-7EB1 37  
kw 6SE6440-2UD34-5FA1 45 kw 6SE6440-2UD34-5FB1 45 kw 6SE6440-2UD35-5FA1 55  
kw 6SE6440-2UD35-5FB1 55 kw 6SE6440-2UD37-5FA1 75 kw 6SE6440-2UD37-5FB1 75  
kw 6SE6440-2UD38-8FA1 90 kw 6SE6440-2UD38-8FB1 90 kw 6SE6440-2UD41-1FA1 110 kw