

# 脉冲布袋除尘器厂家 佳驰环保 河南脉冲布袋除尘器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 脉冲布袋除尘器厂家 佳驰环保<br>河南脉冲布袋除尘器 |
| 公司名称 | 泊头市佳驰环保设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市富镇周屯               |
| 联系电话 | 18632775695                 |

## 产品详情

除尘器压差高主要原因及排除方法：

压差读数错误：清理测压接口/检查气管有无裂缝/检查压差表。

喷吹系统设定不正确：增加喷吹频率/压缩空气压力过低；提高压力/检查干燥器，清理（若需要）/检查管路内有无堵塞。

喷吹阀失灵：检查膜片阀/查控制电磁阀。

脉冲控制器失灵：检查控制器是否指示各接点/检查各端子的输出。

滤袋堵塞：滤袋上的凝结（参见以下）；将滤袋送实验室分析原因。滤袋干燥清灰处理/或更换/减少风量/增加压缩空气压力/加清灰频率/喷入中性调制粉，形成保护层和多孔疏松的初级饼。

过量二次扬尘：连续排空灰斗/各排滤袋/滤筒清灰按随机序列，而不是顺序清灰。检查进口挡板，确保干净。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

要根据除尘布袋的不同而选用不同的保养注意点。外滤式除尘布袋设备需要袋口与多孔板牢靠密封与固定，除尘布袋笔直悬空在多孔板下面；相邻除尘布袋不相互磕碰；除尘布袋与结构合作准确，结构笔挺无毛刺。而内滤式除尘布袋设备需要除尘布袋上端装有袋帽且经过吊挂设备悬挂在除尘器横梁上，下端与下袋牢靠密封和固定；除尘布袋设备应调整张力到达规定值，使除尘布袋在过滤和反吹时不松动和脱落，并在运用第1周和第1个月后再各调整一次；除尘布袋内各配件（防瘪环）合作准确，一切配件不该有毛刺或开裂。

在除尘布袋的使用中，迎尘面的积灰会越来越多、压差也会上升，应该将经过有用清灰，阻隔粉尘，使除尘布袋表里的压差保持在设定的范围内。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

布袋除尘器的缺点：

- 1，有的烟气含水分较多，或者所携粉尘有较强的吸湿性，河南脉冲布袋除尘器，往往导致滤袋黏结，堵塞滤料. 为保证袋式除尘器正常工作，必须采取必要的保温措施以保证气体中的水分不会凝结.
- 2，某些类型的袋式除尘器工人工作条件差，检查和更换滤袋时，需要进入箱体.
- 3，承受温度的能力有一定极限.棉织和毛织滤料耐温在80-95度，合成纤维滤料耐温200-260度，脉冲布袋除尘器厂家，玻璃纤维滤料耐温280度.在净化温度更高的烟气时，必须采取措施降低烟气的温度。

温度特别高差不多超过350度的时候就不行，  
因为滤袋吃不消会烧穿。还有就是处理潮湿和含油的尘埃是也会出现滤袋堵塞的情况。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脉冲布袋除尘器厂家-佳驰环保 -河南脉冲布袋除尘器由泊头市佳驰环保设备有限公司提供。泊头市佳驰环保设备有限公司（[www.btjchbkj.com](http://www.btjchbkj.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！