

呼市环氧地坪打磨 佳旺地坪 自制环氧地坪打磨机

产品名称	呼市环氧地坪打磨 佳旺地坪 自制环氧地坪打磨机
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场 4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧树脂地坪养护

移动环氧树脂地坪上的物件时，轻拿轻放，以免物件的边角之处对环氧地坪造成损伤。对于铁质的桌椅、货架，其底脚要用软质橡胶或塑料包裹起来。

车辆在环氧树脂地坪上行驶车速不可过快，以免刹车时产生较大的摩擦力，环氧树脂地坪上造成难以去除的污痕，从而影响环氧树脂地坪的美观性。

环氧树脂地坪在日常的清洗中，可用专用的地坪清洗机清洗。要注意的是清洁剂是选择中性的，以免腐蚀环氧树脂地坪。在使用中性清洁剂对地面进行清洗污渍后，自制环氧地坪打磨机，还要用清水冲洗一遍。注意检查地坪上是否有积水，以免影响环氧树脂的使用寿命。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

如何判断环氧地坪是否老化

失光是环氧地坪漆涂膜老化的初的特征；

涂膜变色却是环氧地坪漆涂膜开始老化的另一特征；

粉化就是环氧地坪涂膜已经老化的象征；

以在失光或者变色的部位重新涂刷环氧地坪漆面漆，重塑它的装饰性效果。

粉化阶段，丧失的不仅是装饰性效果，其实用性能也随之下降，这时就需要彻底去掉涂层，重新涂装。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

基础地面处理不好给环氧地坪漆施工带来的问题

1、造成表面粗糙

基础地面如果未打磨平整、将杂物清理干净，会导致环氧地坪施工后表面粗糙、不光滑，呼市环氧地坪打磨，影响环氧地坪漆的美观性。

2、引起地坪起壳、脱层

起壳主要是因为环氧地坪漆与基础地面附着力差造成的，如果基础地面油污没有清理干净、地面含水率偏高都会导致环氧地坪漆起壳、脱层。

3、地坪产生裂缝

基层地面如果存在裂缝，一定要先做好修补工作，环氧地坪打磨砂纸，可以使用电动切割机将地面切开1cm左右宽度的V行槽，再用环氧树脂中涂砂浆进行修补即可。否则，会造成环氧地坪漆施工后出现裂纹甚至裂缝。

4、地坪硬度低

基层强度差可能是因为水泥标号不够、砂浆配比不合理、养护不到位造成，环氧地坪打磨机，表面松散是地坪基层强度差的表现，这时候就需要根据情况清除后再重新浇筑混凝土，或是使用加强型底漆予以加强。如果直接施工环氧地坪漆，当地面长期有叉车行走，就会使得基层与环氧地坪地面一起拉裂。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼市环氧地坪打磨-佳旺地坪-自制环氧地坪打磨机由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）是一家从事“自流平环氧地坪，金刚砂耐磨地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佳旺地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳旺地坪在室内涂料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！