

东阳大通T60【东阳市城南西路陶村大楼对面】元龙汽车

产品名称	东阳大通T60【东阳市城南西路陶村大楼对面】元龙汽车
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

【上汽大通金华元龙4S店 地址：金华市汽车城西九路】

【金华大通】元龙汽车为大家介绍：

雨刷器老化要更换：

由于夏季的高温多雨，雨刷器的橡胶擦片极易发生老化。如果您发现的不是很及时，当您要用到它的时候，就会给你找麻烦。而且玻璃水也要及时补充。

汽车美容不可少：

秋天的早上，露水较多，汽车表面往往很潮湿，如果您的爱车表面有明显的刮痕，应及时做喷漆处理，以免刮痕部位受潮而锈蚀。换季之时，最好为您爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜等一系列美容养护。

【义乌大通 地址：义乌市经发大道360号】元龙汽车为大家介绍：

新车开蜡

进口轿车最先面临的是开蜡问题。由于进口车大多数都是通过海运的方式进行发货的，为防止运输中的海水、海风和阳光的侵蚀，汽车生产厂家会在车出厂前在车漆表面上涂上一层保护蜡，这种蜡体中含有

石蜡、树脂以及特氟隆等材料，可以对车身维持一年的保护防腐。除去这层车蜡最后不要用汽油或煤油擦拭，选用专业的开蜡液或者到专业的美容养护店。

【金华元龙汽车】为大家介绍机油不是越满越好：

一些主想更好地“体谅”爱车，于是把机油加得满满的。他们认为机油加得越多对发动机的润滑作用就越好，而且还可以减少补机油的频率，省事省钱。

对这种行为，专家表示：如果机油太多，不仅增加发动机内部功率损失，还会增加燃油消耗。因此增加的溅到缸壁上的机油，容易产生烧机油，导致发动机润滑不良。机油量应控制在合适范围，在机油标尺的上、下刻线之间。

特别提示：油箱经常不加满的现象并不少见，一些车主常常只加小半箱油，临近耗尽时再加油。其实这样做会使油箱中的燃油泵上部经常得不到燃油冷却，容易发热烧损。更换一只燃油泵需好几百元，用这种方法控制用油实在是因小失大。