

呼市车库地坪 佳旺地坪 包头呼市地坪

产品名称	呼市车库地坪 佳旺地坪 包头呼市地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧防静电地坪涂料在施工时有哪些需要注意的事项？

- 1、在计划安排方面。施工前需要根据划分好的施工段，做好一切人、机、料的施工准备工作。
- 2、在材料方面。双组分材料需要严格按照比例混合，不足一桶的要用电子秤按照配比准确测量甲、乙组分。双组分混合搅拌的时间一般为3分钟，包头呼市地坪，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时先过滤。
- 3、在施工和配合方面。施工人员要明确分工、紧密配合。送料、倒料、刮涂、消泡要及时，工序自然承接，要保证自流平涂料的流动性。保护和收边的人员要先走，避免影响大面积涂刷质量。自流平面涂料主要靠掌握流动性来保证厚度的均匀，所以要做好施工的细节。
- 4、在边界处理方面。要及时处理施工的边界部位，要一次成型，呼市地坪施工价格，避免修补，在对其施工后保护场地。
- 5、在电阻测试和接地方面。在铜网布置和导电中涂完成后，需要测试导电性能。工程每个段落和整体完成后，呼市地坪价格，都要使用兆欧电阻测量仪，对电阻进行测试。表面电极间的电阻和接地电阻都需要测试。每100平方米需要测试两个点，做好测量结果的记录。完工后需要进行检测，检测合格方满足要求。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，呼市车库地坪，获取更多优惠哟~~~

地面有油垢应对措施

地面油垢是有不同程度的。根据污染的不同程度应该实施不同的方案。对于小面积的油污，应该用低浓度的酸洗液清洗，然后进行打蜡处理做进一步的保养。

对于大面积污染严重的油污，必须要经过脱脂、脱油、打磨等处理，再根据客户的要求做好相应地坪和措施，避免油污再次腐蚀地面。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪漆麻点，橘皮，变色，咬底的原因

麻点是涂料涂装后，在涂膜的表面出现局部收缩，形成斑斑点点，涂膜表面产生像火山口形状的，直径为0.5-3mm的不露出被涂表面的凹陷象；

橘皮是因施工不当或高挥发性溶剂急剧挥发，而使涂膜表面呈现出橘皮斑纹状的现象；

变色是涂料在贮藏，施工和使用中，外观色发生变化，色漆从一种色变成另一种色的现象：咬底是面漆把底漆的涂膜软化、膨胀而咬起并产生皱、起泡的现象。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼市车库地坪-佳旺地坪(在线咨询)-包头呼市地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。呼市车库地坪-佳旺地坪(在线咨询)-包头呼市地坪是内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史练武。