

太原WQN系列污水泵 山西鸿海泵业有限公司

产品名称	太原WQN系列污水泵 山西鸿海泵业有限公司
公司名称	山西鸿海泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市祁县东观村太茅路北侧
联系电话	13383416956

产品详情

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQN系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

叶轮 叶轮应为整体铸件。对于某一规格的泵壳，不推荐采用最大尺寸的叶轮。

如果需要的话，应装叶轮密封环。叶轮密封环应被牢固锁定而不能转动，但在磨损后可以更换。

(4)运转间隙

密封环之间及其他构件之间的运转间隙，应根据热膨胀量、材料种类、转动件的挠度等决定。

当材料有较大的胶合倾向或输送含有悬浮颗粒的介质时，运转间隙应适当加大。

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQN系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

电源电压过高

当电源电压过高时，WQN系列污水泵批发，电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比，则铁损耗增加，导致铁心过热。而磁通增加，又致使励磁电流分量急剧增加，造成定子绕组铜损增大，使绕组过热。因此，电源电压超过电动机的额定电压时，会使电动机过热。

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云南，贵阳，太原WQN系列污水泵，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQN系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

水泵无法启动 首先应检查电源供电情况：接头连接是否牢靠；开关接触是否紧密；保险丝是否熔断；三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相，WQN系列污水泵结构，应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障，常见的原因有：填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞；泵轴、轴承、减漏环锈住；泵轴严重弯曲等。排除方法：放松填料，疏通引水槽；拆开泵体清除杂物、除锈；拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

太原WQN系列污水泵-山西鸿海泵业有限公司由山西鸿海泵业有限公司提供。太原WQN系列污水泵-山西鸿海泵业有限公司是山西鸿海泵业有限公司（www.sxhhby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。