

格力家用中央空调 南川区中央空调 广信鸿空调

产品名称	格力家用中央空调 南川区中央空调 广信鸿空调
公司名称	重庆广信鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼
联系电话	18602307731

产品详情

如何检查中央空调器系统泄漏？

与普通分体式中央空调相比较，中央空调保养，家用中央空调有着无法替代的优势。家用中央空调将全部居室空间的空气调节作为整体来实现，克服了分体式壁挂和柜式中央空调对居室分割的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处，使居室内空气分布更合理。

检查中央空调器系统泄漏的方法很多，一般有以下几种：直观检查法。系统泄漏般情况是由连接管断裂或管路中各连接处渗透引起，前若眼可见，而后则者要仔细检查，因F有很强的渗透性，并含有冷冻机油，因此，渗透处般可能的少许油迹，当发现某连接处有油迹时，南川区中央空调，此处可能为泄漏点。水中发泡法。

商用中央空调更换压缩机方法

确认优质步骤如下。 拆下该压缩机后，将该压缩机在坚固地面晃动，晃动角度应在30~45度之间，保证沉积在压缩机底部的污染物能被倒出。 将压缩机放置与高出水平地面的位置，安装中央空调，从压缩机排气口倒油，倒油时要使用饮料瓶或其他透明容器储油，收集油量应大于150ml。注意压缩机轴向位置与水平面角度不应超过20度，同时注意防止压缩机坠落伤人。 、将收集的压缩机润滑油放置于明亮处观察是否含有杂质和变色的情况，同时注意压缩机润滑油的气味，正常润滑油没有明显刺激性气味。

变频压缩机损坏以及油质污染如果变频压缩机损坏，格力家用中央空调，或者是定频压缩机内油质被污染时，需要拆掉变频压缩机，步骤如下：卸下压缩机和油分后分别确认油质情况，如果被污染需要进行更换压缩机、油分离器和气液分离器；如果油的颜色变成墨黑色，则需要再确认该整机系统内其他模块机组的油质情况，确认方法一致。

注意：确认需要更换的压缩机，要保证拆下的损坏压缩机及时用胶带等密封进出等管口，保证该压缩机现场的完好以便进行进一步分析工作。

如何选购家用中央空调？

1、确定外机规格：在选购前必须先了解使用空调的具体室内面积，根据实际使用情况选取空调外机的冷量。一般而言，实际使用冷量往往不是全部房间冷量的总和，而是低于后者，大约只需要达到后者的60%-70%即可。

2、选择内机与风口：室内机与风口根据实际所需冷量大小决定型号，每个房间或厅只需要一台室内机或者风口，如果客厅的面积较大，或者呈长方形，可以多加一台室内机或风口，以每12平方米需要一匹左右为准。

3、安排空调布局：主机位置选择通风良好、便于维修的位置，同时应该尽量避免与卧室、书房相邻；室内机要配合室内装修，多暗藏在吊顶里；而风口布置则要根据房间结构合理布置，在保证美观的同时优化送回风方式。了解数据 衡量性能指标 制冷(热)量、能效比、以及噪音是衡量中央空调优劣的三大关键指标，也是决定空调性能强弱的判断依据之一，在选购的时候衡量这些硬数据是否达标。

格力家用中央空调-南川区中央空调-广信鸿空调由重庆广信鸿制冷设备有限公司提供。重庆广信鸿制冷设备有限公司（www.cqktw.cn）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的中央空调等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广信鸿空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！