

康明斯QSB6.7喷油器 北京欣中农油泵

产品名称	康明斯QSB6.7喷油器 北京欣中农油泵
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

康明斯QSB6.7喷油器康明斯QSB6.7喷油器公司

其作用是按照发动机ECU计算出的喷射正时和脉宽（喷油量），向进气歧管或气缸内喷射燃油，喷油器实际上是一个电磁阀，ECU通过控制其电磁阀线圈的电流通断（接地线的通断）来控制喷油器的工作。当有电流通过时，康明斯QSB6.7喷油器公司，喷油器柱塞被吸引，针阀上升，即实现燃油喷射。为了保证喷油的准确度，喷油器的球阀或针阀与阀座都要求有很高的加工精度，而且阀体的升程微小，只有0.1mm左右。如果燃油中杂质含量较高，或者喷油器喷嘴被长期形成的胶质物堵塞，就会影响喷油器的正常工作，导致发动机怠速不稳、起动机困难、动力不足甚至熄火等多种故障。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

康明斯QSB6.7喷油器康明斯QSB6.7喷油器公司

喷油嘴卡死的主要原因：

柴油不清洁，高压油管内含有杂质，使针阀偶件关闭不严，燃烧室内高压燃气反窜，烧坏针阀偶件。此外，喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部，或油路上用于防止漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器，都会使针阀偶件卡死。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，康明斯QSB6.7喷油器，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

康明斯QSB6.7喷油器康明斯QSB6.7喷油器公司

在工程机械维修的过程当中，原装小松挖机喷油器，康明斯QSB6.7喷油器出售，其实并不是螺栓拧的越紧越安全的。这主要是因为很多部位针对于螺栓的扭矩都是有要求的。但是，很多的修理工并不这么认为，他们会尽可能的将其拧到最紧，这就容易造成螺栓拧断或者是螺纹滑扣。再给轮胎进行充气的过程当中，很多的修理工并不注意轮胎气压的问题。这就容易造成夏季工程车辆爆胎的状况发生。在安装活塞销的过程当中，应该先让活塞受热膨胀。很多的维修人员为了贪图方便，康明斯QSB6.7喷油器供应商，直接将其放在明火上进行加热。但是，因为活塞各部位的薄厚是不均匀的，放在明火上加热就会造成其受热不均，最后容易引发变形。所以，正确的加热方式，小松挖机喷油器报价，是应该将活塞放入到热油当中进行加热。专业小松发动机配件，小松发动机液压件，小松发动机直销，小松发动机代理，小松发动机总成。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！

康明斯QSB6.7喷油器-北京欣中农油泵由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。康明斯QSB6.7喷油器-北京欣中农油泵是北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（www.bjxzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈强。同时本公司（www.ryxtpj.com）还是从事博世配件，德尔福配件，电装配件的厂家，欢迎来电咨询。