

灼热丝试验仪（触摸屏）供应 杰力自动化

产品名称	灼热丝试验仪（触摸屏）供应 杰力自动化
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等等。

下面我们就介绍一下灼热丝试验仪的几条操作总结

一、请务必选用合格的U形加热环和灼热丝热电偶套件，灼热丝热电偶的直径是 $\phi 1.0\text{mm}$ ，其前端与U形加热环内部的测温孔紧配合，这样是为了保障测温的准确性，同时也是保护热电偶的测温探头。化玻仪器

二、如果需要维修，特别是U形加热环的更换要注意拨动过的螺丝重新拧紧，因为在加温过程中通过的电流很大，任何的接触不良影响电流回路和产生接口高温，导致零件损坏。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，灼热丝试验仪（按键）厂，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等等。

灼热丝试验仪实验操作步骤：

仪器配有延迟切断加热电源按钮功能，当灼热时间超过5min后即自动切断加热电源，若需重新启动，需按“复位”按钮即可。

接通燃烧箱电源开关，并使样品架离开灼热丝一定距离。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等等。

灼热丝试验机参数：

- 1、灼热丝温度范围：100 ~ 1050（数显）；
- 2、电流调节范围：0~150A；
- 3、试品移动速度：10mm/s ~ 25mm/s；
- 4、灼热丝穿透试验样品的深度：7mm ± 0.5mm(微型电磁铁控制，穿透深度可微调)；
- 5、起燃时间：0~99.99s(数显可预置)；

使用灼热丝试验仪的注意事项

一、使用灼热丝试验仪的注意事项

- 1、防止有毒残余物的损害人体。
- 2、试验时关闭风扇以免影响试验结果，试验完成后打开风扇。

灼热丝试验仪（触摸屏）供应-杰力自动化(优质商家)由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司（www.jielizdh.com）是一家从事“各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰力自动化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使杰力自动化在商业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！