

# 金华中宏 四面刨机械 四面刨

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 金华中宏 四面刨机械 四面刨         |
| 公司名称 | 佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司     |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧 |
| 联系电话 | 13695270999            |

## 产品详情

佛山市金华中宏坐落顺德伦教木工机械城展览旁主要生产、销售：多片锯、螺旋刀轴、数控跑车带锯机、双面刨、四面刨、自动平刨、压刨等木工机械配件

电路时要检查电机的转向。快速点动开关主轴，检查电路转向，如相反叫设备部主管将电源调相，然后再试。6、开启主轴开关。7、将方式选择开关右旋。（自动）8、根据要求，四面刨上下，将功能开关选择修边。9、调节好长度（横向挡板尺达口）和宽度（纵向平行达口）的挡位，经检测±公差不能超过0.5两边。10、裁边：把部件放在电子锯工作台上顶柱前端的横向挡板尺，然后向锯口的边缘慢慢靠近，使锯口刚好可以裁掉没用的余边。锯切：先调整频率（参数值：修边11HZ、开料31HZ），再按下启动按钮，此时机器自动运行，压杆自动下降，紧固工件；主锯片自动上升，并前进裁切；

中国四面刨光材产业发展研究报告阐述了世界四面刨光材产业的发展历程，分析了中国四面刨光材产业发展现状与差距，开创性地提出了"新型四面刨光材产业"及替代品产业概念，四面刨机械，在此基础上，从四个维度即"以人为本"、"科技创新"、"环境友好"和"面向未来"准确地界定了"新型四面刨光材产业"及替代产品的内涵。根据"新型四面刨光材产业"及替代品的评价体系和量化指标体系，从全新的角度对中国四面刨光材产业发展进行了推演和精准预测，在此基础上，对中国的行政区划和四大都市圈的四面刨光材产业发展进行了研究。

### 高速圆棒四面刨安全操作规程

一、操作员操作前必须熟悉机器的性能，用途及操作注意事项，生手严禁单独上机操作。

二、操作人员在操作时须穿适当的衣服，不准戴手套，不准留长发，四面刨，非操作人员不得接近工作机器。

三、开机前应先检查安全防护罩是否定位可靠，检查各部位有无工具或异物放置。

四、使用机器前需暖机10分钟，进行切削时要启动吸尘系统，以防止木屑堵塞。

五、送料时勿将手伸入机器中推送木料，当料件进入机器后双手应立即离开。

金华中宏(图)-四面刨机械-四面刨由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司（[www.jhqj.cn](http://www.jhqj.cn)）是从事“销售：木工机械及其配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢荣。