

管式电捕焦油器 裕久隆环保 文山电捕焦油器

产品名称	管式电捕焦油器 裕久隆环保 文山电捕焦油器
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

出现这种现象的原因相对比较多，文山电捕焦油器，其主要原因是两极间形成不了等梯度电场，造成部分区域局部击穿，致使电压升不到规定的要求，具体表现在以下几个方面。

- (1) 电晕线不直，在其制造和安装调试的过程中，没有严格按设计要求的直线度公差进行校直。
- (2) 沉淀极不直，其原因与前条类同。
- (3) 煤气经再分布板时流速过大，管式电捕焦油器，使电晕丝产生摇晃而形不成稳定的电场。
- (4) 供电系统或硅整流系统存在问题。

为了防止以上现象的发生，蜂窝式电捕焦油器，除了在制造、运输和安装过程中严格按设计要求验收外，还必须将问题解决在空气负载试电阶段，正式投产时才不会出现电压升不到额定值的问题。

电捕焦油器具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点，不仅可保证后续工序对气体质量的要求，提高产品回收率，而且可明显改善操作环境。湿式电除尘器具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。

对于电捕焦油器而言，直流电压的高低会直接影响其效率，而一般情况下，电捕焦油器为了保证运行的效果，所以电压会比运行电压要高一些，但是当电捕焦油器运行一段时间之后，会出现焦油的堆积，而这就会影响到电晕丝的效果，湿式电捕焦油器，最终导致电压不足，但是在这个过程中，有一点需要格

外的注意，那就是如果电晕丝本身安装不到位，也会导致电压过低。

管式电捕焦油器-裕久隆环保(在线咨询)-文山电捕焦油器由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbyjlhb.com）是湖北襄樊,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在裕久隆环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创裕久隆环保更加美好的未来。