

周至县不动产产权证检测报告有资质单位

产品名称	周至县不动产产权证检测报告有资质单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	18150885086

产品详情

周至县不动产产权证检测报告有资质单位

司包装车间厂房屋于1995年建成使用,轴线长79470mm × 宽30000mm,主体结构为混凝土框架,屋顶为混凝土大型屋面板。原设计为一条生产线,2007年增设一条生产线。两条线同时生产时,由于厂房通风除湿能力不足,导致车间内高温高湿。

目视观察,车间屋顶发霉严重,霉斑覆盖整个屋顶,钢筋保护层脱落部位的发霉情况与其它部位没有区别。2009年4月2日晚20点30分,一线装箱机上方屋顶大型屋面板(12轴、13轴之间南起第八块板,编为屋面板1号)板肋钢筋保护层混凝土脱落。一长1200mm,宽50mm,厚30mm的混凝土块砸中装箱机电器柜后,溅落的碎块击中正在现场进行维修工作的工段长尹某后背,并将其击倒,所幸未造成大的伤害。2009年4月6日早7点,一线验酒台西侧上方屋顶大型屋面板(10轴、11轴之间南起第一块板,编为屋面板2号)板肋钢筋保护层混凝土脱落。脱落混凝土块长700mm,宽40mm,厚20mm,所幸未造成人员伤害。

我省生产企业每年都要承担高额度的安全评估和检测费,有的设备检测费甚至高于设备本身的价格,这是极其不合理的。一、安全生产许可证评估工作。被评估企业已提供了完善的相关材料及符合安全要求的生产现场,中介单位专家只是根据材料进行论证,工作量不大,不应收取高额的评估费用。二、设备、设施检测工作。政府指定某些部门对设备、设施进行检测,他们没有说明检测的有关规定,如建筑物防雷检测时,强制对防静电设施也进行检测,而且检测点不合理,收费又相当高。建议降低收费标准,并向企业出示有关检测规章和标准,要有透明度。

三、新装置验收。政府若外请专家,其费用应由政府承担,不能让企业支付。

四、必须废止省对各级技术监督部门下达收费和罚款指标的做法。