

雕刻机雷赛步进伺服驱动器

产品名称	雕刻机雷赛步进伺服驱动器
公司名称	济南高智机电工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌】:雷赛 型号:DMA860H 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区凤凰路凤凰SOHO
联系电话	13645417517

产品详情

DMA860H雷赛步进驱动器

DMA860H雷赛步进驱动器一般常见故障：

上电无显示、过流、缺相、欠压、过载、过压、过热、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

雷赛步进驱动器脉冲、方向、脱机信号不起作用

当有脉冲或方向或脱机信号输入时，驱动器有响应或没有响应。没有响应时，输入信号，检测光耦的输入输出管脚有没有相应的信号。有响应时(这时光耦处于半坏状态)，驱动器运转起来会有抖动，输入信号，检测光耦的输出管脚信号有没有变形。

雷赛步进驱动器细分和电流设定无效

当驱动器能够运转，但是老化时运转不正常，测试相电流时，测出的值与设定值相差大。这些现象都与拨码开关有联系。拨动每一个开关试，看有没有松动的。再就是拆拨码开关时，注意不要把焊盘焊掉了，不然细分和电流设定也是无效的。