

西门子伺服电机维修 1FK6032-6AK71-1SH0杭州厂家

产品名称	西门子伺服电机维修 1FK6032-6AK71-1SH0杭州厂家
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:SIEMENS 发货地:东莞
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

西门子伺服电机维修 1FK6032-6AK71-1SH0杭州厂家东莞景顺机电设备有限公司莫工（13434598434）对西门子伺服电机快速专业维修，伺服电机维修故障包括：通电报警、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、磁铁爆钢卡死转不动、编码器磨损、电机发热发烫、维修电机运转异常、高速运转响声（噪音）大，刹车失灵维修等。

西门子伺服电机基本故障：

一.西门子伺服电机包括：1PH/1FT/1FK/主轴电机、传动电机、主轴电机冷却风机。

1、编码器报警故障：更换编码器测速发电机/旋转变压器/增量/可能值等均可更换对位，

基本华北地区可能值编码器均为我公司对位置测试维修。

2、绕组故障：开路或短路及扫堂对绕组造成的损坏；均为所有绕组漆包线均为原装进口，线径、线长、线重均与原电机参数相当，手工打绕组，低温烘干，确保对绕组做到与原电机要求参数一致；达到更高使用标准。

3、接头电缆座及座内连接针及密封圈等：各系列伺服电机电缆座我公司均备有大量现货，均可在短时间修复。

4、抱闸故障：所有抱闸损坏均采用更换式维修，不提倡维修抱闸因维修的抱闸用不住；

5、电机前后法兰故障：因受外力因素导致电机前后法兰破碎均可更换，我公司常用电机均有备件，特种电机法兰均可采用内部置换进行修复。

6、伺服电机转子、定子故障：扫堂或外力导致转子、定子变型，均可更换修复。

7、主轴风机故障：西门子主轴伺服电机散热风机大部份为其它品牌。

伺服电机故障维修覆盖、绕组、轴承、编码器、转子、定子、法兰、接头座等均可修复。

二、技术特点

1. 工具均为原装进口/基本接口工具/编码器工具/绕组工具/电机绕组铜导率检测仪等。

2. 公司采用系统管理大大提高修复效率，每个工程师均修过电机450台以上。

3. 公司对西门子电机配件备有编码器150万现货，绕组漆包线250万，其它附件均备有大量现货；

4. 西门子及发那科电机每台修复的设备均在线加载实验24小时，其中负载为直流发电机组，发货出库前均做动态过载及静态过载实验；西门子伺服电机维修 1FK6032-6AK71-1SH0 杭州厂家,杭州伺服电机维修,杭州西门子伺服电机维修,SIEMENS伺服电机维修,西门子电机维修。没有我们修不了的!!! 广东省，江苏省都有我们的维修公司，赶快联系

5. 我们做真正的“芯片级维修”（对电路板的单个分立的元件进行检测、更换）。改变了更换整块电路板的传统

维修方法，也为客户节省了大量的维修成本，从而降低了维修价格，也减少了原本因维修成本过高而建议报废的可能性。

6. 配备各种先进的检测仪器，集成电路测试仪变频器测试台 负载试验装备

7. 拥有大量的各种进口和国产变频器的配件，可以对各个品牌，各个型号，各功率段，各个行业的变频器进行快速的“芯片级维修”，让客户的损失减少到较低限度

1FK6083-1AF71-1AG0,西门子伺服电机维修,西门子1FK6083-1AF71-1AG0维修,西门子1FK6083-1AF71-1AG0编码器更换,西门子1FK6083-1AF71-1AG0线圈更换,西门子1FK6083-1AF71-1AG0轴承更换。宁波哪里维修变频器，方向是很窄，则可进行更合适的调整，四是编码器安装问题或编码器自身有问题！由于磁极随旋转改变，