

条码打印机碳带 合肥碳带 合肥光码

产品名称	条码打印机碳带 合肥碳带 合肥光码
公司名称	合肥光码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座 2610
联系电话	18130036797

产品详情

如何选购条码碳带

1. 条码碳带有针1眼（气泡）：由于油墨没有涂均造成。会造成打印效果不清晰。
2. 条码碳带起皱：由于分切时张力控制系统出现问题，会导致在条码碳带上的某一小块区域打印无字。
3. 条码碳带有空白：由于光膜未处理好，会造成某一小部分有空白。
4. 纸芯的内径的公差过大或过小：造成条码碳带装不进条码打印机或卷轴带不起条码碳带。
5. 打印时温度太高，条码打印机碳带，会造成条形码碳带粘在一起。
6. 纸芯有无跑边：会造成断带，边缘打印不上。
7. 条码碳带长度不够。
8. 条码碳带加工时缠绕过于紧束或者过于放松，条码碳带，导致条码碳带运行时无法和打印机同步。
9. 以次充好，腊基成分过高，树脂成分太少，导致无法显示出混合基的优势。

条码标签打印机碳带色带起皱的问题

1. 温度设置不正确
2. 介质没有正确设置走纸量
3. 打印头的压力和平衡设置不正确

- 4.色带经过的路径有脏物
- 5.打印头前方的挡板有划痕.或有脏物
- 6.色带没有正确环绕在机器上

处理方法如下

- 1.调整打印温度，尽可能满足打印要求
- 2.重新设置介质的正确走纸量
- 3.重新设置打印所需的最小压力
- 4.清洁碳带经过的路径
- 5.拆下挡板或更换挡板
- 6.重新正确安装介质

条码打印机常见打印问题

碳带为什么会断带？

拿起目前打印的碳带，肉眼观察碳带的涂层（或理解成膜面、面层）是否均匀；

减少打印温度，看看是否理想；

搭好碰到打印机如碳带供应端的拉力太紧造成；

碳带涂层太薄，属产品质量问题；

碳带背涂太弱，属产品质量问题

碳带，手一搓就掉粉？

拿起目前打印的碳带，肉眼观察碳带的涂层（或理解成膜面、面层）是否均匀；

使用的碳带，碳带厂家，保存的环境温度过低及时间过长，造成此现象；

碳带的涂层过厚，导致掉粉，属产品质量问题；

条码打印机碳带-合肥碳带-合肥光码(查看)由合肥光码商贸有限公司提供。“条码打印机”就选合肥光码商贸有限公司（www.hfgmbs.com），公司位于：合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座2610，多年来，合肥光码坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥光码期待成为您的长期合作伙伴！