

立柱砂光机 木楼梯扶手立柱砂光机 万宝配件

产品名称	立柱砂光机 木楼梯扶手立柱砂光机 万宝配件
公司名称	高密市万宝配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道张家埠社区郑家庄
联系电话	13563677013

产品详情

砂光机常见故障分析及排除方法

1、出现砂带跑偏现象。

原因分析：造成这样的原因通常是因为砂带调整不合理所引起的，砂带摆幅合理范围应控制在15-20mm区间，频率为15-20次每分钟，如果调整不合理时间一久就容易出现跑偏现象。

解决方法：及时调整到合理的范围内。

2、限位出现失灵状况。

危害性：限位失灵会造成砂带往一侧跑偏的问题发生，容易引发火灾，所以出现限位失灵问题后一定要及时的解决。

解决方案：联系设备维修方尽快维修或者更换。

砂光机在使用过程中的问题如何及时解决

砂带断裂、砂带断裂主要由于砂带跑偏，或砂带磨钝没有及时更换，或砂削负荷过大，或砂削过程中遇硬物，或砂带本身质量问题引起。应尽量避免砂带断裂，楼梯立柱砂光机，否则可能引起火灾。当电流发生异常，应观察砂带是否已磨钝，如果是应及时更换。

限位失灵、砂带两侧均有限位开关，当砂带摆动失灵，往一侧跑偏时，碰限位开关，木楼梯立柱砂光机，砂带松开，立柱砂光机，主电机自动停止，可有效保护砂带。一旦限位失灵可引起砂带损坏，磨擦机

架产生火星，甚至引起火灾。因此限位开关应经常检查动作是否可靠。

砂光机分类

- 1、普通砂光机：配置功率较小、机架比较轻便、机型小巧重量轻、砂辊小砂削力相对较小、容易过载操作造成损坏、但价格比较低，适合小规模生产使用；
- 2、重型砂光机：配置功率较大、机架厚重、机型庞大较厚重、砂光辊大砂削力大、结实耐用、但是价格比普通型的要高出30%左右，适合规模生产使用；
- 3、高架砂光机：在重型砂光机基础上，木楼梯扶手立柱砂光机，针对板边砂光开发生产的砂光机，工作台升降高度可由0-650MM范围内调节，定制机升降范围可大1米以上；
- 4、双面砂光机：一次性同时砂光两面的砂光机，结构较为复杂、调节不方便、造价比较高，只有大型的板材加工企业才会使用。
- 5、底漆砂光机：专门打磨底漆的砂光机。

立柱砂光机-木楼梯扶手立柱砂光机-万宝配件(优质商家)由高密市万宝配件加工厂提供。高密市万宝配件加工厂（www.gmwbjx.com）位于山东省潍坊市高密市密水街道张家埠社区郑家庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万宝配件在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。万宝配件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万宝配件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。