

不锈钢V槽机厂家 广州不锈钢V槽机 质谨机械科技有限公司

产品名称	不锈钢V槽机厂家 广州不锈钢V槽机 质谨机械科技有限公司
公司名称	无锡市质谨机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前桥镇恒藕路10-1号
联系电话	13812020193

产品详情

全自动开槽机的改革

全自动开槽机在各种形式的包装中，彩盒包装近年来开展最为敏捷，它广泛应用于烟1草、食物、医1药、日化等和人民生活息息相关的范畴，而且需要还在不断扩大。

一方面，彩盒包装由于其易加工，打印效果精巧等长处而越来越遭到公司的喜爱，不锈钢V槽机哪家好，变成商品包装的很好选择。但是，跟着现代工业的高速开展和大家生活水平的不断提高，大家对彩盒包装的需要量不断添加的同时，对彩盒包装的质量也提出了更高的请求。

全自动开槽机的变革，这无疑也是对包装商场前景看好的证实。包装商场对于打印公司来说，不能不说是一块肥肉，公司如何在这块无穷的商场份额面前分得一杯羹，这已变成业界讨论的热点话题。

值得注意的是，全自动开槽机好的时机通常伴跟着无穷的应战，包装商场包括规模广、承印资料多、印后加工处理复杂，因而，全自动开槽机公司进军包装商场有必要做好充沛的商场调研，需要澄清客户的真实需要，了解这些包装加工所需的一切设备以及它们各自的报价等等。

多面铣削设备主要型号参数

QF-MSCM 外方多面铣削机床 Multi-Side Cutting Machine

适应圆柱体或正方铣外方，广州不锈钢V槽机，二、四、六、八方等；本机采用研磨螺旋齿轮传动，耐磨、扭力强；先进高精度、高钢性的主轴设计，主传动采用无级变频调整，可实现恒线速切削，省刀具；机床导轨高刚性设计，精度高，进给平稳无爬行，加工零件表面可确保良好的光洁度；本机可加仿削装置，不锈钢V槽机厂家，实现曲面铣削；本机可加装伺服控制器，做多段、任意曲面铣削。

QF-CNCCM 数控多面铣削机床 CNC Multi-Side Cutting Machine

本机由CNC二轴联动控制现代化机床，可重复循环加工；适应圆柱体铣外平面、斜面、曲面的二、四、六、八方等；采用米汉纳铸铁，不锈钢V槽机生产厂家，整体底座，并通过时效处理，合理使用加强筋，刚性佳，不变形；进给轴采用伺服电机控制，高、低速性能好、定位精度高；导轨经超音频淬火后精磨，与滑动面刮研配合，具有良好的耐磨性及伺服性，寿命长，精度高；主轴变频调速，实现机床主轴的无级调速；六工位刀盘，可实现车削与多面铣削功能。

开槽机的故障排除

整机振动大

产生原因：1、两金刚石切断轮变形；2、夹板、距离圈有磨损的；3、输出轴轴承损坏

排除方法：1、更换相同金刚石切断轮；2、更换夹板、距离圈；3、更换轴承

电动机过热

产生原因：1、过载；2、金刚石切断轮过钝；3、两金刚石切断轮不平行；4、定子、转子扫膛

排除方法：1、减小切割速度、深度；2、更换优质的开槽专用金刚石切断轮；3、重新装配；4、更换轴承或重新装配

电动机无力

产生原因：1、转子故障；2、定子故障；3、电压低；4、定子、转子扫膛；5、电刷过短或弹簧失去弹性

排除方法：1、检查、更换转子；2、检查、更换定子；3、检查电线截面积、长度、接头是否可靠；4、检查、更换电刷；5、更换的电刷或弹簧

不转（无声）

产生原因：1、电源线折断；2、电源开关损坏；3、电刷炭体损坏

排除方法：1、检查、更换电源线；2、检查、更换电源开关；3、检查、更换电刷

不转（有声）

产生原因：1、齿轮损坏；2、轴承损坏；3、定子松动；4、转子故障；5、定子故障；6、电刷接触不良

排除方法：1、检查、更换齿轮；2、检查、更换轴承；3、紧固定子总成固定螺栓；4、检查、更换转子；5、检查更换定子；6、检查、更换电刷。

无锡市质谨机械科技有限公司是金属板材加工机床专业制造商，我公司长期与国内一批著名1名的机械设计院携手合作，已形成了一支高素质、高技能的专业技术队伍。

我公司制造的“质谨”牌不锈钢薄板开槽机在同行业处于领先地位。其产品广泛应用于不锈钢加工，建筑装饰、厨具、门业、电梯制造等行业。其质量的优异，性能的卓越，售后服务的完善，赢得了用户的一致好评。

本公司集研发、生产、销售、服务为一体，近年来通过设备更新、技术引进、人员培训、强化管理等措施，公司业绩迅速增长，规模不断扩大，成为同行中的佼佼者。

本公司将继续遵循“以一流的技术、卓越的品质和完美的服务”的宗旨，为新老客户提供优质廉价的产品和满意周全的服务。

不锈钢V槽机厂家-广州不锈钢V槽机-质谨机械科技有限公司由无锡市质谨机械科技有限公司提供。不锈钢V槽机厂家-广州不锈钢V槽机-质谨机械科技有限公司是无锡市质谨机械科技有限公司（www.wxzhijin.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：缪经理。