

广饶工业厂房地面翻新 8号地坪 工业厂房地面翻新前景

产品名称	广饶工业厂房地面翻新 8号地坪 工业厂房地面翻新前景
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

地面油垢：视地面油垢的污染程度出具方案：小面积的油污用低浓度的酸洗液清洗后打蜡处理;如大面积油污或污染的很严重后必须进行脱脂、脱油、打磨等处理，再施工客户确定的相应地坪并做好保养，工业厂房地面翻新成本，避免油污再次的腐蚀地面。

空鼓、坑洞处理：地面坑洞、空鼓会使地面难以找平，先使用打磨机打磨，将地面有空鼓的地方铲除，工业厂房地面翻新工序，再用环氧砂浆进行坑洞填补。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新的一般在20℃，有良好空气流通状态下，2-4小时混凝土密封固化剂溶液完全渗透并干燥。若在干燥过程中有白色残留物出现时，应立即用水擦洗。

如需要快速增加光泽，用装有50-2000目树脂磨片(转速1000RPM)的高速研磨机对地面进行双向干式打磨抛光，如需镜面效果需再用兽毛垫进行抛光。

施工完毕后，工业厂房地面翻新前景，将容器用水清洗干净。抛光后，在24小时内地面不能被水淋和冰冻，7天内不得上重型车辆和设备。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新的工艺和到底有何意义：

环氧地坪漆涂料工程翻新基本上只有两种原因要么原有涂地坪漆层的陈旧、老化或是更新的需要。

环氧地坪漆涂料工程翻修与新基层施工的不同之处主要在于旧地坪漆涂膜的清除及基层的处理，地坪漆涂料的选材及施工基本相同。

旧地坪漆涂膜的清除需要了解旧涂膜的老化程度与新地坪漆涂层的相容性，对严重老化的地坪漆涂层可用水浸泡、冲洗后用油灰刀铲除。溶剂型地坪漆涂料形成的地坪漆涂层表面致密，须用钢丝刷或电动砂轮等机械方法剔除。

一般情况，同种高分子成膜物质都具良好相容性。溶剂型涂料形成的地坪漆涂层容易在上面覆盖溶剂型地坪漆涂料，广饶工业厂房地面翻新，水溶型及水乳型地坪漆涂料情况比较复杂，必要时可在旧地坪漆涂层上进行小面积试涂，然后再进行下一步的施工。

广饶工业厂房地面翻新-8号地坪-工业厂房地面翻新前景由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（www.bahaodiping.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领8号地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！