

鑫晟机械 耐高温pa尼龙棒材 尼龙棒

产品名称	鑫晟机械 耐高温pa尼龙棒材 尼龙棒
公司名称	德州市德城区鑫晟机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	15305343148

产品详情

尼龙棒质量区别：尼龙的特点是耐磨和自润滑性能好，其无油润滑的摩擦吸收为0.1-0.3，约为巴示合金的1/3，为酚醛树脂的1/4，拉伸强度大，耐化学性能好，密度在1.05-1.14克/立方厘米，是以塑代钢的好材料。外观呈乳白色半透明颗粒，因其性能优异，故广泛用于化工，机械、五金、纺织、电气、造船、汽车行业、制作齿轮、涡轮、轴承、联轴器、密封件、衬套等耐磨零部件。尼龙聚诸多优异性能与一体，故价格比较昂贵，要高于一般通用塑料和工程塑料。目前市场上常见尼龙棒材主要是挤出尼龙6棒材，浇注尼龙棒材，聚乙烯配色的假尼龙棒材，这种假尼龙棒材因其价格低廉对消费者误导性比较大。尼龙棒材可分挤出尼龙棒和浇注尼龙棒(MC尼龙棒)。挤出尼龙棒材是将尼龙切片在塑料挤出机通过塑化，熔融挤出成型，加工大直径尼龙棒，挤出尼龙棒常用尼龙材料有尼龙6，66，1010切片。

尼龙棒质量区别：和尼龙外观为白色至淡黄色，不含机械杂质和表面水的均匀颗粒，颗粒度大于40粒/克与小小的黑点粒子包含数不大于2%，特点是韧性，具有高的机械强度和热性，耐高温pa尼龙棒材，抗冲的强度更好，熔点高，成型加工性能良好吸水性大，饱和吸吮水率在11%左右，易融化峪硫酸苯酚类或羧酸在撞30度的温度，低温脆。

德州市德城区鑫晟机械加工厂是专业生产加工超高分子量聚乙烯板、超高分子量聚乙烯棒，尼龙板、尼龙棒，聚乙烯及尼龙加工件、异形件，各种注塑件。公司拥有完整、科学的质量管理体系。德州市德城区鑫晟机械加工厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

尼龙棒断裂问题的原因有：大齿轮磨损严重，与小齿轮的线接触或点接触从而产生振动使尼龙棒断裂。尼龙件厂家的减速箱内的轴承间隙大，造成间隙大的原因是轴承是锥形轴承，外圈没有靠近滚柱。换上新齿轮后要进行磨合，磨合会产生振动，尼龙棒，减速机的轴承间隙大产生更大的振动，从而振动叠加，震断尼龙棒。对轮没有找正。通过对其原因的分析已基本确定维修方向，但要排除这个问题就必须停车检修，对球磨机进行一次比较大的维护。

鑫晟机械(图)-耐高温pa尼龙棒材-尼龙棒由德州市德城区鑫晟机械加工厂提供。德州市德城区鑫晟机械加

工厂（www.xsnlzp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫晟机械——您可信赖的朋友，公司地址：德州市德城区天衢工业园，联系人：王治军。