

内窥镜维修现场 兰州内窥镜维修 奥得富十年维修经验

产品名称	内窥镜维修现场 兰州内窥镜维修 奥得富十年维修经验
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

纤维输尿管软镜常见故障图像有黑点，视野模糊；内窥镜维修

亮度不够、光束折断；

测漏不过，内部进水；

前端、导光头、聚焦玻璃破损、漏水；

目镜破损、漏水、模糊、不能调整；

角度无法调节，医用内窥镜维修视频，不顺畅、过紧；

插入管变形、鼓包、橡皮老化。

奥得富拥有专业维修内镜十几年的工程师，兰州内窥镜维修，近几个月来陆续完成了STORZ 11278A1输尿管肾镜、OLYMPUS URF-P5、P6纤维输尿管肾镜、OLYMPUS BF-XP260F电子支气管镜与WOLF 7326.071双通道纤维输尿管软镜等内镜维修。

广州奥得富医疗设备维修有限公司是一家专业的第三方医用内窥镜维修服务商。主要提供电子镜、纤维镜、电子腹腔镜、硬镜、摄像系统，超声刀及手柄，医用内窥镜摄像系统维修，手术器械等设备的维修服务。

广州奥得富医疗将以可靠的输尿管镜维修质量、优良的服务，愿与您精诚合作、共谋发展！欢迎广大客户前来实地考察，让我们共创辉煌的明天。要了解更多输尿管肾镜维修品牌、好克输尿管镜维修型号、

Y1340输尿管镜维修价格、内窥镜维修注意事项等信息，请联系咨询广州奥得富医疗。

史托斯 STORZ 27002L 输尿管镜维修内窥镜维修

检测结果：

- 1.镜体老化;
- 2.外管弯曲;
- 3.光纤腐化断丝;
- 4.通道管烧坏；
- 5.图像中间有一块黑影.
- 6.物镜损坏。

维修方案:

- 1.更换外管；2.更换通道管；3.更换光纤；4.更换像纤管；5.更换像纤；6.更换物镜组；7.调整光学系统，校对图像；8.密封内窥镜，性能检测。

内窥镜维修现场-兰州内窥镜维修-奥得富十年维修经验(查看)由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。
内窥镜维修现场-兰州内窥镜维修-奥得富十年维修经验(查看)是广州奥得富医疗设备维修有限公司（www.aodefufu-med.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪小姐。