

## 驻马店刹车盘 驻马店刹车盘多少钱一套 优鑫制动

产品名称	驻马店刹车盘 驻马店刹车盘多少钱一套 优鑫制动
公司名称	郑州市金水区优鑫汽车配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市天荣汽车城a77-8
联系电话	15137139258

### 产品详情

左右轮刹车片磨损不均匀。这种情况需看磨损差别有多大，正常情况下，都会是不一样，稍有差别的，刹车片一边磨的多点，一边少点，因为刹车力分布也并不是非常均匀，特别是有电子设备干预的情况，像ESP、EBD等，所以相差不是特别大，都是正常情况。如果两侧相差很大，一侧磨到了极限，另一侧还有一半，那就是有故障了，最有可能是刹车分泵回位不良。

优鑫汽车配件有限公司主要生产销售刹车钢喉，刹车片，刹车盘，刹车改装套件等，如有需要，欢迎来电咨询我们！

#### 洗车会伤害刹车盘?

刹车盘变形以后再行驶，车辆在刹车的时候就会出现明显的抖动，甚至是刹车跑偏的情况! 变形程度不高的刹车盘可以通过“光盘”的手段来恢复平衡，但如果刹车盘变形程度高的时候，就必须更换新的刹车盘了。平时在汽车美容店洗车的时候，建议先把车子晾一旁自然降温，再进行洗车保养。

优鑫汽车配件有限公司是集生产销售为一体的主营刹车配件的公司，如有需要，欢迎来电咨询我们！

当较高温度下，我们踩刹车会使刹车片处于恒应力作用下，即使应力小于该温度下的屈服点，材料也会缓慢地产生塑性变形。材料一旦发生了蠕变，严重时最终会导致材料断裂。

优鑫汽车配件有限公司专业生产刹车盘、刹车鼓近20年，产品远销俄罗斯，北美，南美及中东，并于国内设有营销中心，分别位于北京，广州，杭州，郑州，昆明。我们有好的产品 and 专业的团队，公司发展迅速，我们为客户提供优质的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。

