

石英石台面加工 枣庄石英石 山东博翊

产品名称	石英石台面加工 枣庄石英石 山东博翊
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石的日常维护分析

石英石的日常维护分析

1.除去多数污迹和脏物

用肥皂水或含按氨水成份的清洁剂清洗(如：洗洁精清洗石球)。

2.除去水垢

用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。

3.去刀痕、灼痕及刮伤(方法一)

如果台面光洁度要求是哑光，橱柜石英石，用400-600目砂纸磨光直到刀痕消失，枣庄石英石，再用清洁剂和百洁布恢复原状。

4.去刀痕、灼痕及刮伤(方法二)

如果台面光洁度是镜面，先用800-1200目砂纸磨光，然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500-2000rpm低速抛光机抛光，再用干净的棉布清洁台面。

5.石英石台面翻新

由于不同原因使台面有较多划痕，或由于使用时间较长(1-2年)影响美观。请专业技术人员先用打磨机打磨，再用抛光机抛光。

山东博翔新型材料科技有限公司是一家专业从事石英石板材研发、生产与销售的现代化企业。公司位于枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧常庄二路北侧，交通非常便利，占地20000平方米，引进多条先进的全自动石英石生产线，年产量高达100万平方米优质板材。

石英石台面开裂情况及原因

石英石台面开裂情况及原因：

- 1、台面中心部位开裂等：受高温、受外力冲击、橱柜或垫板不平、板材有伤等。
- 2、角落处开裂：靠墙太紧未留缩短缝、两个柜子间凹凸不平或未垫平、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 3、台上盆周边开裂：台上盆与盆孔间未留空隙、盆孔未打磨润滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 4、炉孔周边开裂：煤气灶与炉孔间未留空隙、炉孔未打磨润滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 5、后挡水开裂：橱柜不平或垫板未垫平；
- 6、后挡水边连接台面部位开裂：胶水粘接不牢；
- 7、台面拼接缝处开裂：安装工人在拼缝时，缝口未对齐、胶水未涂均匀或在胶水中增加固化剂或促进剂过量使拼缝较脆在使用过程中受轻微的冲击即开裂。

石英石安装的注意事项，石英石台面品牌，装修前必看。

再好的产品使用寿命都与加工安装和日常的保养有着密切的关系，如橱柜台面选用石英石的话，在安装过程中我们需要注意以下几个方面。

1、平整度

在安装之前，则需要检查现场橱柜和地柜的平整度，检查所需安装台面与现场的尺寸是否毫无误差，如果产生误差，则需要进行再次加工，修整或对橱柜调整。

2、距离

在安装台面的时候，则需要保留台面与墙面之间的距离，一般缝隙在3-5mm，留有此缝隙的主要目的就

是为了防止以后台面及橱柜的热胀冷缩进行伸展，安装完成之后，则需要在缝隙处打上胶。

3、平整性

如果需要安装水槽等装置，首先应将石英石与台面上的档水进行一些局部的修整，并且进行敲击，检查是否悬空，对于一些微小的悬空状，石英石台面加工，我们可以在石材的背底部加一些玻璃胶用来进行填充，对于一些严重的不平整性，则需要停止施工，对橱柜进行调整至平整状态。

4、缝隙处

对于一些L型的台面或者是一些超长的台面，可在必要时使用一些强力的固定夹用来夹住台面挤压缝隙，对于缝隙处则必须清理干净。

5、石英石挡水条

在橱柜的挡水条的底部均匀的涂抹一些调色用的胶，用于粘连档水条，切不可使用云石胶之类的连接胶体，以此来防止粘接过后，不至于粘接的太过于紧促而造成台面的开裂或者断裂。

石英石台面加工-枣庄石英石-山东博翊(查看)由山东博翊新型材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东博翊新型材料科技有限公司(sdbysys.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为人造石较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!