

# 灼热丝试验仪（触摸屏）生产杰力自动化灼热丝试验仪

产品名称	灼热丝试验仪（触摸屏）生产杰力自动化灼热丝试验仪
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

## 产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等。

灼热丝试验机的产品参数：

- 1、热电偶： $\varnothing 0.5\text{mm}$ 或 $\varnothing 1.0\text{mm}$
- 2、灼热丝对样品施加的力： $1.0\text{N} \pm 0.2\text{N}$ ；
- 3、火焰熄灭时间： $0\sim 99.99\text{s}$ (数显可预置)；
- 4、灼热丝： $\varnothing 4\text{mm} \pm 0.04\text{mm}$ ，镍Ni/铬Cr；
- 5、引燃铺垫板：厚 $10\text{mm}$ 的松木板外覆标准绢纸（ $12\text{g}/\text{m}^2 \sim 30\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 6、灼热丝作用点到松木板的距离： $200\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ；

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等。

灼热丝试验仪保养及注意事项

每周须对仪器进行维护管理及相关调节键功能的运行检查，并做好记录。

热电偶只做实验标准温度使用，校好后，在电流表处做好标记，以便下次实验使用，待温度下降至常温后，灼热丝试验仪（触摸屏）厂，此时应将热电偶从灼热丝中小心抽出来，订购灼热丝试验仪（触摸屏），然后开始做实验

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等等。

## 灼热丝试验仪的详细说明及介绍

### 一、使用前的准备

1、按标准要求制取和装夹试样，灼热丝试验仪（触摸屏）生产，并关闭加热开关。

2、接近开关的调整

a、把固定接近开关的螺母松开，使其能左右移动；

b、按下“启动”按钮，小车自动前移，当试品接触到灼热丝头时，用手移动接近开关（注意：接近开关端面与小车距离要在4mm内才能感应到），让小车停止前行，灼热丝试验仪，并固定接近开关，然后按停止按键，使小车返回原位；

灼热丝试验仪（触摸屏）生产-杰力自动化-灼热丝试验仪由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司（[www.jielizdh.com](http://www.jielizdh.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰力自动化——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市石碣镇同富路40号（千帆茶庄）二楼，联系人：黄经理。