

明坤过滤机械 压滤机厂 杭州压滤机

产品名称	明坤过滤机械 压滤机厂 杭州压滤机
公司名称	杭州明坤过滤机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区超山工业区
联系电话	13989847816

产品详情

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机板框间渗水

故障分析：

造成板框间渗水的原因1、板框压滤机液压低2、板框压滤机滤布褶皱和滤布上有孔3、板框压滤机1密封表面有块状物。

解决方法：

板框压滤机板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮1刀清除密封表面的块状物就可以了。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机的液压系统主要是提供压力的，压滤机厂家，当油腔A注油增多时活塞向左运动，压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动，压滤机滤板松开。由于制造精密，压滤机液压系统故障较少，只要注意日常维护就可以了。由于磨损的缘故，压滤机厂，每过一年左右就会出现漏油现象，这时就要维修更换O形密封圈。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机却不一样，板框压滤机的滤板可以分为两种，实心滤板和板框滤板，在滤板的角落有一个进料通道，将过滤液分流到滤腔之中，杭州压滤机，两块实心滤板之间夹在空心的板框，板框上镶上了滤布，这样就形成了板框压滤机的过滤结构。这也是板框式压滤机名字的由来。

明坤过滤机械(图)-压滤机厂-杭州压滤机由杭州明坤过滤机械有限公司提供。明坤过滤机械(图)-压滤机厂-杭州压滤机是杭州明坤过滤机械有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙。