

杭州压滤机厂行业专家在线为您服务 明坤过滤

产品名称	杭州压滤机厂行业专家在线为您服务 明坤过滤
公司名称	杭州明坤过滤机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区超山工业区
联系电话	13989847816

产品详情

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框式压滤机调试正常之后方能进行加料作业，机械压紧传动部件及减速箱要加够润滑油；液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力，注意液压油一般情况下每年需要换一次，压滤机厂，中间如果发现液压油少的话要及时添加，板框式压滤机进行更换液压油的时候要注意对液压系统进行全1面清洁，液压站工作压力小于油缸高工作压力，但少不能低于过滤压力的额定值，因为太小的话会造成较大渗漏，太大会损坏机件。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机的操作中，有时候你会发现板框压滤机经常过热的现象。这时候大家要注意了，板框压滤机的液压系统跟温度是紧密相关的，可以通过安装放热设备将温度控制液压系统，这样就可以使板框压滤机正常运作，而需要特别关注的是液压站的温度不宜过高，因为这样会影响到液压系统，从而导致系统无法正常运行。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机板框间渗水

故障分析：

造成板框间渗水的原因1、板框压滤机液压低2、板框压滤机滤布褶皱和滤布上有孔3、板框压滤机1密封表面有块状物。

解决方法：

板框压滤机板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物就可以了。

杭州压滤机厂行业专家在线为您服务-明坤过滤由杭州明坤过滤机械有限公司提供。杭州压滤机厂行业专家在线为您服务-明坤过滤是杭州明坤过滤机械有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙。