

# 依维柯4S店 义乌依维柯 元龙汽车销售

产品名称	依维柯4S店 义乌依维柯 元龙汽车销售
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

## 产品详情

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

### 1.车身清洗内饰清洁

跟人跑完步要洗澡一个道理，国庆跑完长途首先当然要给车洗个澡，将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除，以免各种污物长期停留在车身上，破坏漆面。此外，跑高速时车厢长期密闭，车内东西堆积过多的话，容易有异味，节后尽量好好整理车内的物品，保持清洁。

### 2.检查底盘

跑的地方多了，走了很多平常不熟悉不常去的地方，复杂的路况很可能造成汽车底盘的轻微碰刮，因此，出行回来后对底盘做个检查很有必要。检测各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤及底盘锈蚀。如果有托底发生，哪怕没有明显故障，也要去专业维修网点进行上架检测。

【义乌依维柯】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

发动机各个部件工作是否正常都直接影响燃油的消耗，车主在日常驾驶中，如果发现车辆怠速不稳加速无力，都应该及时到专业的维修点进行检查，发动机不正常的工作都会造成油耗增加，所以应该及时排除故障恢复发动机的正常工作。

按时对车辆进行保养也是节油的关键。例如经常清理空气滤清器，使发动机多呼吸到新鲜的空气，保证进气系统的畅通。按时对点火系统进行检查，定期更换火花塞，因为足够强的点火火花是燃烧充分的保证。燃油系统也应该定期清洗，喷油嘴的积碳会造成针阀密封不严，造成燃油泄漏。发动机内部也应该定期清洗积碳，过多的积碳使发动机燃油控制不准确，油耗上升。

还应该注意定期检查轮胎的气压，确保正常的胎压。因为轮胎气压过低或过高都会增加燃油的消耗。同时也应该定期

检查车辆的四轮定位，不正常的车轮定位也会造成油耗的增加。

欢迎各位新老客户前来咨询~

【购买依维柯超越】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

一定要选用优质机油

目前大部分出现烧机油问题都是因为涡轮增压器和进气管之间的油封密封损坏，造成烧机油现象。而油封密封损坏的主要原因就是更换机油的周期太长了或者是使用了劣质的机油，因而造成浮动的涡轮主转轴缺少润滑和散热进而损坏了油封，造成漏油。

因此涡轮增压器相对来说比较“贵气”，相对普通自然吸气发动机，其对油品的要求也更大。部分出现烧机油现象大多都是因为其与进气管之间油封密封的损坏，因为涡轮增压器的主转轴是采用浮动式设计，整个主转轴依靠润滑油来散热与润滑，如果使用了劣质机油，会因其粘稠度高、流动性差，会导致浮动的涡轮主转动轴不能正常润滑和散热。选择油品良好的机油，其抗氧化性，抗磨性，耐高温性能，润滑和散热性也会更佳。