

芜湖厨房排烟 凌安通风设备 厨房排烟管

产品名称	芜湖厨房排烟 凌安通风设备 厨房排烟管
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

饭店排烟管道的噪音太大该怎么办？

1. 油烟机安装不够牢固。如放的位置不平整、螺丝松动、零件脱落造成极其工作时与支架发生共振产生噪音，此时就需要重装油烟机或者零部件，一定要做好位置估算，确保安装正确。
2. 止逆阀安装不对。比如止逆阀失效、脱落等，导致排烟效果不好，油烟在管道中和止逆阀发生共振或者气流扰动，容易发生噪音，此时应该重新安装止逆阀或更换新的止逆阀。
3. 风轮叶片变形、安装不正确。由于长期的使用，风轮附着有大量的油污，芜湖厨房排烟，导致不平衡，或者叶片部分断裂等都会导致噪音发生，此时应该定期清洗油烟机，必要时更换风轮。
4. 油烟机和管道长期没有清洗。长期工作的油污和异物都在烟道和油烟机内部，风扇也不稳定，导致噪音很大。这样就应该定期清洗油烟机和管道，保持气流通畅。
5. 厨房空气不流通、封闭。这样造成油烟机和管道对流不畅，厨房内部不能形成负压，排气不畅，也会产生噪音。

烟道安装的注意事项有哪些？

- 1、主要烟道是贯穿整体的，副烟道是独立的。一般情况下都是从副到主的，所以进行设计安装的时候是需要进行副烟道保留的，这样可以避免烟气乱闯的情况发生。
- 2、对于油烟机安装来说，合适的位置也是非常重要的，一般对于油烟机安装来说越短越好，千万不要为了美观考虑，厨房排烟管，把烟道变成，厨房排烟口，这样会导致油烟排不出去，厨房排烟管道，从而导致凝聚的情况发生。
- 3、对于厨房来说，最好不要用窗户进行排烟，不过这种方式安全性是不太好的，相对于来说也是不太合

理的，容易对我们的健康造成影响，从而还会导致烟气乱闯的情况发生。

4、安装油烟机的时候最好安装止逆阀，这样可以防止油烟乱跑的情况发生，从而还可以提供整体的使用时间，同时还要定期清洗止逆阀，这样就不会失去效果了。

厨房油烟机着火原因及处理：

“抽油烟机是厨房的重要火灾隐患区，一旦油烟机效果差，油烟得不到有效的净化，油污长期积累，发生氧化形成酸性物质。既会对烟机内部进行腐蚀，如滴入锅内也会对身体造成潜在危害。如果抽油烟机长期得不到清理，积存在风道中的油渍污垢将逐渐堵塞通风道，造成排烟量减少，油碗溢油，如果遇到下面锅灶的火舌较大，很有可能引燃抽油烟机而导致厨房火灾的发生。

一旦抽油烟机着火，油烟机起火时，因为燃烧物是“油”和电器，所以不能用水扑灭，否则极易引起触电。要及时切断电源，还须立即关闭排风机，否则风越大，火越旺，可用打湿的棉被或家用灭火器灭火，如火势仍难以控制应及时拨打119求助。在报警后，要立即逃离火灾现场

芜湖厨房排烟-凌安通风设备-厨房排烟管由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。“通风管道,油烟净化器,净化一体机”就选芜湖市凌安通风设备有限公司（www.latongfeng.com），公司位于：芜湖瑞丰商博城G2栋110，多年来，凌安通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：徐昌安。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凌安通风设备期待成为您的长期合作伙伴！