

文山水泥地面起砂施工方案 文山水泥地面起砂 云南泽羽涂装

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 文山水泥地面起砂施工方案 文山水泥地面起砂 云南泽羽涂装 |
| 公司名称 | 昆明泽羽建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号 |
| 联系电话 | 13888157590 |

产品详情

混凝土表明起灰具体原因：配合比的设计

强度等级：混凝土耐磨性能与强度成正比关系。一般情况下，文山水泥地面起砂，抗压强度达到C30的普通路面及地坪混凝土才有足够的抗磨性能。因此，普通路面、地坪的混凝土强度等级不应低于C25。但施工单位为降低工程造价，盲目降低混凝土强度等级至C20~C15，严重降低混凝土的抗磨性能，引起混凝土表面起粉。

云南混凝土起砂处理，昆明水泥地面起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，文山水泥地面起砂工程报价，好品质，效果与服务兼顾的选择。

地面起砂原因

- 1、混凝土、砂浆搅拌时加水过量，或搅拌不均匀，水分过多处起砂脱皮。
- 2、表面压光次数不够，文山水泥地面起砂施工，压的不实，文山水泥地面起砂施工方案，出现析水起砂。
- 3、压光时间掌握不好，或在终凝后压光，砂浆表层遭破坏而起砂。
- 4、使用的水泥强度等级过低，造成达不到要求的强度等级。

5、使用的砂石骨料级配过细，造成达不到要求的强度等级。

6、养护不当。

昆明混凝土起砂、起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

水泥地面起砂起灰应该尽早处理

水泥地面起砂起灰是面层强度不够造成的，面层强度不够的原因又有很多：原材料不合格，施工操作不当，养护不当，设计不当等都有可能造成水泥地面起灰甚至起砂水泥地面一旦出现起灰、甚至起砂的情况，就应该尽早进行硬化处理，否则随着使用时间的延长，尤其是在需要频繁行车的地面，会很快出现表面坑洼不平、甚至粗骨料（石子）外露的情况。

云南混凝土起砂处理，昆明水泥地面起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质，效果与服务兼顾的选择。

文山水泥地面起砂施工方案-文山水泥地面起砂-云南泽羽涂装由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。昆明泽羽建筑装饰工程有限公司（www.kmzeyu.com）为客户提供“室内外装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”等业务，公司拥有“室内外装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”等品牌。专注于其它等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李师。