

成都输尿管硬镜维修 奥得富专业硬镜维修 输尿管镜硬镜维修机构

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 成都输尿管硬镜维修 奥得富专业硬镜维修 输尿管镜硬镜维修机构 |
| 公司名称 | 广州奥得富医疗设备维修有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州高新技术产业开发区开创大道2707号 |
| 联系电话 | 13922112049 |

产品详情

不适当的操作会造成镜子损坏，维修此类镜子主要得更换镜子的操作镜管，所以价格非常稍高。通俗点说，输尿管硬镜维修电话，就是要大修。输尿管硬镜维修

1、避免弯曲镜打石：使用时必须保持镜身伸直，不能令镜子出现弯曲状态下打击。否则会令碎石杆紧贴工作通道壁加快管壁磨破造成管道渗漏产生模糊。输尿管硬镜维修

分析：镜身弯曲时内镜光纤被绷紧，在碎石杆冲击震动时，容易将震动通过紧贴的通道壁传递到导光的光纤，专业提供输尿管镜硬镜维修，令其震断，成都输尿管硬镜维修，结果不能传递光亮度进入人体令亮度不足，视野不清。

SCHOELLY 41.0630a 输尿管镜

检测结果：

1.外管少许弯曲；2.眼罩玻璃脱落；3.目镜组有积水残留，目镜灰尘沉积；4.图像泛白。

维修方案:

1.修复外管；2.重新固定眼罩玻璃；3.清洁目镜组灰尘水迹4.重新校对图像。

附：

1.后桥卡锁坏（无弹簧）；2.后桥下阀门耳断。

注：

1.维修后桥卡锁；2.重新焊接下阀门耳。

广州奥得富接到两条WOLF7325.172输尿管镜维修。经工程师检测，两条镜子均无上角度，30%的光束已断，图像有黑点。WOLF 7325.172纤维输尿管软镜外径2.5mm，内径1.2mm，上弯130°，输尿管镜硬镜维修机构，下弯160°，长700mm。

偏转角度能允许365 μ m的激光传导光纤和2.2Fr的镍钛合金套石篮通过，分辨率高，可达25.39线/毫。

成都输尿管硬镜维修-奥得富专业硬镜维修-输尿管镜硬镜维修机构由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。成都输尿管硬镜维修-奥得富专业硬镜维修-输尿管镜硬镜维修机构是广州奥得富医疗设备维修有限公司（www.aodefufu-med.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪小姐。