

依维柯得意 义乌依维柯 【元龙汽车销售】

产品名称	依维柯得意 义乌依维柯 【元龙汽车销售】
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍检查灯光是否正常开关即可？

这确实要检查，但是不只这一项这么简单，除了车的远近光灯、前后雾灯、刹车灯、高位刹车灯是否正常外，近灯光的高度也是值得注意的，有时候觉得近光灯开了之后却看不清楚道路的原因，一部分原因确实是因为灯光高度的调节没有调整好，一般都需要找个专业师傅去调节灯光的高低左右，这样开长途才能更准确看得到路况。至少在正常开启近光灯的时候，即使是氙气灯也不会亮瞎对向车道的驾驶者，假设因为近灯光高度太高，氙灯的亮度看起来就像开了远光灯一样，你是对向车道的驾驶者，被亮瞎的感觉不好受不说，影响视线还是最根本的问题，说到底还是影响行车安全。检查调整一次，基本可以保证往后的正常使用。

【依维柯价格】元龙汽车为大家介绍什么时候去加油？

别等到油表灯亮起时再加油，汽油泵是需要通过油箱里的汽油散热，长期低油位可能会导致汽油泵过热；另外油量少时，汽油泵还容易吸入油箱底部的杂质，造成油路堵塞。最好是在油量10-30%之间时就要去加油了。

关于时间上，有些油站在深夜时加油会有比较优惠的价格，优惠幅度最高可以达到0.5元/升。不过这个优惠不是每个油站都有，需要提前打听清楚。至于说日夜温差问题导致的汽油热胀冷缩，因为油库都是在地底下，温差比空气温差小得多，所以体积变化的这点偏差可以忽略掉了。

【依维柯价格】元龙汽车为大家介绍及时更换机油滤清器和空气滤清器：

使用涡轮的车型平时要特别注意及时更换机油滤清器和空气滤清器，并保持涡轮的清洁性。一般来讲，

涡轮增压器转轴与轴套之间的配合间隙很小，如果使用的机油不纯或是机油滤清器不干净，则会造成涡轮增压器过度磨损。

其次，由于空气中含有大量的杂质，灰尘颗粒一旦进入高速运转，就会使得尘埃颗粒撞击增压器，从而造成涡轮运转不稳，以致磨损。可以定期检查涡轮增压器有没有损坏，办法就是听听有没有异响或者是不寻常的震动，密封环是否密封等。