

# 宾利慕尚空调出风故障，上海宾利维修

产品名称	宾利慕尚空调出风故障，上海宾利维修
公司名称	上海欣车汇实业有限公司
价格	.00/次
规格参数	
公司地址	上海市闵行区双柏路686号
联系电话	021-34530922 13818606229

## 产品详情

### 宾利慕尚空调出风故障，上海宾利维修中心

上海欣车汇豪车维修养护中心针对宾利变速箱打滑、宾利慕尚发动机异响、宾利欧陆漏机油、宾利幻影烧机油、宾利欧陆GT动力不足等故障维修经验丰富。上海宾利车辆保险；上海宾利事故车辆专业施救、维修、代理索赔等服务。

#### 故障现象：

一辆行驶里程约2.2万km的2011款宾利慕尚。此车开空调时不能正常工作；打开到极冷时空调能从中间出风口出冷气，但驾驶员正面和副驾驶脚下出风口出热风并且除霜风口也出热风，后排空调和其他一切正常。

#### 故障分析：

车内空调在全负荷时正常出冷风，所以使压缩机全负荷工作温度调节至风量最大。诊断仪进行驱动测试：全负荷100%工作一段时间，对车内的风口进行测试，结果仍旧没有改变，说明空调泵内部调节阀无故障，可能是暖水泵的问题。

#### 故障诊断：

暖水泵若是在空调压缩机工作时也工作，就可能通过风板电机从出风口冒出热风，从而使风口的温度升

高。于是使用专业工具观察实际值，结果显示暖水泵OFF。进入元件测试使暖水泵ON，观察出风口温度明显升高，一定是车内传感器的信号有问题。车内温度传感器可以通过使空调停机进行观察，当打着车空调切断后，观察车内温度传感器的温度，无改变，仍是65 左右，与实际温度相差太大，所以可以判断为内的室内温度传感器信号与实际值不符，应更换。

故障排除：

更换车内温度传感器，并且对新元件引导测试，再开启空调进行观察结果空调工作一切正常，问题解决。

上海欣车汇拥有专业技师团队、拥有一整套全进口的高端汽修设备，以及一条专业的油漆钣喷流水线，我们为客户提供包括保养、动平衡、四轮定位、钣金整形喷漆、车载电脑系统升级等一系列的保养维修服务。

地址：上海市闵行区双柏路686号

宾利慕尚修理/宾利汽车维修保养/宾利全系维修/上海宾利维修中心