

酒店宾馆洗衣设备床单布草洗涤设备

产品名称	酒店宾馆洗衣设备床单布草洗涤设备
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	型号:XGQ-30 容量:30kg 重量:600kg
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

酒店宾馆洗衣设备床单布草洗涤设备

随着国内经济普遍上升较快，现在投资酒店宾馆的客户越来越多，极大地方便了人们出行的机会，节假日等基本都会开着车带着家人，一起来次说走就走的旅行。在外游玩一天势必会找一家酒店下榻，有些酒店由于没有专属洗衣设备，每日更换下来的布草需要外送到数公里之外的洗涤厂清洗，无法及时更换干净卫生的布草，从而导致客户第一体验度下降，影响酒店宾馆的业绩。这几天，经常接到客户来电咨询酒店自建洗衣设备程序是否麻烦以及整体投资需要多少资金，针对这个话题今天我和大家一起分析研讨。

酒店宾馆采购洗衣设备需要考虑自身条件是否允许，根据洗衣设备型号大小，需要安排足够的洗衣房场地用于以后运营。建议选择场地的时候尽量面积大一点，洗衣房属于占用地方比较多的场所，包括洗衣设备摆放和布草洗涤后的摆放。对于洗衣房电源也有特殊要求，根据洗衣设备总功率计算出合适的线径，以免正常使用过程中发生电线过热跳闸的情况。进水、排水要求速度快，从而有效提高整体洗涤效率，减少洗涤时间。

洗衣设备按照功能分为全自动和半自动两种型号。其中，全自动洗衣设备属于自动化运行，可以在洗涤之前编辑好程序，只需一键即可实现自动运行。洗涤过程中无需人员值守，直到洗涤完成后全自动洗衣机发出蜂鸣声就可以取出清洗后的布草了；相对于全自动设备，半自动洗衣设备就比较简单，只能实现单洗功能，洗涤之后需要含水取出放入脱水机里面甩干，我们都应该知道，刚刚洗涤之后的布草加上水分非常重，从洗衣机拿到脱水机没有一定的力气很难操作。但是这种洗衣设备因其结构简单、维护成本低廉，在平时使用过程中基本不会出现技术性故障。我厂有记录以来已经有客户使用了12年，现在仍然在使用中。不得不佩服半自动洗衣设备确实是一台经久耐用的设备。技术不断变化，在原先全自动的基础上我们又研发出新一代连续式洗衣设备，只需点击鼠标，布草能够实现自动输送进全自动洗衣机进行洗涤，当脱水完成后自己倾斜吐料，通过输送带把布草运送到烘干机进行烘干处理，床单被套传输到烫平机熨平，针对洗涤量比较大的客户可以选择，可以降低劳动成本，减少日常工作时间。

酒店宾馆洗衣设备的型号选择可以根据客房数量来决定，很多客户因为没有设备采购经验，会被一些不

法商家坑骗购买大型号洗衣设备。这种情况容易造成设备资源浪费，使用过程中能耗损失也会比较大。通过多年来的经验，我们建议客户采购洗衣设备直接联系厂家，我们会按照您提供的参数为您量身定制配套的洗衣设备型号。其实选择设备有公式可以借鉴，比如这家宾馆床位数量300张，每张床有布草3公斤，每天洗涤时间8小时，那么公式如下： $300\text{床位数量} \times \text{每床重量}3\text{kg} = \text{总重量}900\text{kg} / 8\text{小时} = \text{每小时洗涤量为}112\text{kg}$ ，我们再根据每小时洗涤布草的数量正确选配适合的洗衣设备型号就可以啦。洗衣设备价格高低相差比较大，不同的价格让购买者眼花缭乱，选择低价设备担心质量太差影响日后正常使用，选择价格高点的洗衣设备又担心吃亏，下面我和大家分析如何通过观察选择合适的洗衣设备。购买大型设备建议上门考察，查看生产企业规模如何，一般大厂生产的设备都有保障性，出现问题能够及时处理解决问题。通过现在操作洗衣设备，观察其运行过程中的稳定性。查看设备选用的零配件是否为知名品牌，有些小厂为了利益放大，往往使用无名零件代替，从而让洗衣设备在使用时容易出现技术故障。您在购买的时候可以多问几家，老化说的好，货比三家不吃亏，在这里教您一个小技巧，三家洗衣设备生产企业在质量同样的情况下可以选择价格居中的一家，不买便宜的也不买贵的。我厂设备均实行统一销售价格，而且是明码标价，就比如100kg全自动洗脱机出厂价为45000元，价格亲民，而且质量方面您可以放心，我们全国每个省都有技术服务人员为您全方位提供技术服务。

洗衣房布草洗涤技术非常重要，通过洗衣设备对各种床单、被套、毛巾洗涤都是有一套流程，不是随便找个人就能洗涤，上岗之前要经过培训合格后才能操作。正确的洗涤方式为：收集、分拣、预洗、主洗、漂洗、脱水、烘干、烫平、折叠、分送，完整这一整套流程很不容易。布草从客房收集过来后要要进行分拣，检查有没有特殊的污渍残留，比如血渍、果渍等，这些污渍我们要预处理，使用温水加入专用洗涤剂浸泡十分钟，这样处理起来就比较容易了。我们大家都知道，血渍属于蛋白类成分，如果通过主洗高温，血渍会凝固对清洗干净造成麻烦，所以说浸泡预洗这一个程序就显得非常重要了。正常使用过程中有些客户洗涤烘干后的毛巾经常发现变黄了，不少客户认为是烘干机温度导致，经过我们长期验证得出的结论是洗涤时添加的洗涤剂酸碱残留在毛巾里面，没有多过清几遍水导致，当带有残留的毛巾遇到烘干机的高温就容易变黄。这种情况的解决方法为洗涤毛巾时需要过水三遍以上，同时在洗涤时适当加入中和酸剂，通过实验洗涤后的毛巾没有出现变黄的情况。

关于售后服务我公司规定：购买施美酒店宾馆洗衣设备的客户均可享受到一年整机质保，终身设备维护服务。新设备运输到现场后我们安排工程师上门为您提供设备摆放指导、安装，为您的员工提供设备培训以及一些简单技术问题现场处理方法。洗衣设备不同于其它设备，因其使用量比较大，基本每天工作8-10小时左右，所以在生产制造时要考虑到耐磨损性能，从而提高设备整体运行可靠性。本文主要和广大使用者交流酒店宾馆洗衣设备采购与使用须知，欢迎大家来电来厂咨询考察！