

# 立式渣浆泵价格 湖北立式渣浆泵 安国千弘泵业

产品名称	立式渣浆泵价格 湖北立式渣浆泵 安国千弘泵业
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

## 产品详情

装有底阀的进水管最下一节不是垂直的

如这样安装，阀门不能自行关闭，造成漏水。正确安装方法是：装有底阀的进水管，最下一节是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装，则水管轴线与水平面夹角应在 $60^{\circ}$ 以上。

### 7、进水管的进水口位置不对

(1)进水管的进水口离进水池底和池壁距离小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时，进水口离池底的距离小于直径的1.5倍时，会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物，堵塞进水口。

(2)进水管的进水口入水深度不够时，这样会引起进水管周围水面产生漩涡，影响进水，减少出水量。正确的安装方法是：中小型水泵入水深度不得小于300~600mm，大型水泵不得小于600~1000mm。

### 8、出水管口在出水池正常水位以上

如果出水口在出水池正常水位以上，立式渣浆泵价格，虽增加了水泵扬程，yzs立式渣浆泵，但减少了流量。如因地形条件所限，出水口必须高出出水池水位，则应在管口加装弯头和短管，使水管成为虹吸式，降低出水口高度。

在ZJ渣浆泵使用之前，湖北立式渣浆泵，我们需要做到以下几点：

- 1、ZJ渣浆泵高温泵在试运转前应进行泵体预热。
- 2、ZJ渣浆泵查明管道泵和共轴泵的转向。
- 3、ZJ渣浆泵驱动机的转向应与泵的转向相同。

- 4、ZJ渣浆泵有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑。
- 5、ZJ渣浆泵各指示仪表，安全保护装置均应灵敏，准确，可靠。
- 6、ZJ渣浆泵盘车应灵活，无异常现象。

#### 离心泵机械密封静环端面龟裂的故障原因分析

离心泵机械密封静环端面龟裂常见的失效现象，也是密封元件失效最多的部位之一，那么当这些现象出现之后，原因在哪里呢？

- 1、安装时密封面间隙过大，冲洗液来不及带走摩擦副产生的热量；冲洗液从密封面间隙中漏走，造成端面过热而损坏。
- 2、液体介质汽化膨胀，使两端面受汽化膨胀力而分开，当两密封面用力贴合时，破坏润滑膜从而造成端面表面过热。
- 3、液体介质润滑性较差，加之操作压力过载，两密封面跟踪转动不同步。例如高转速泵转速为20445r/min，密封面中心直径为175px，泵运转后其线速度高达75m/s，当有一个密封面滞后不能跟踪旋转，yz立式渣浆泵，瞬时高温造成密封面损坏。
- 4、密封冲洗液孔板或过滤网堵塞，造成水量不足，使机封失效。

立式渣浆泵价格-湖北立式渣浆泵-安国千弘泵业(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。立式渣浆泵价格-湖北立式渣浆泵-安国千弘泵业(查看)是河北千弘泵业有限公司（[www.sjzgybc.com](http://www.sjzgybc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。