

# 洪山清洗机 品博环保 空调清洗机

产品名称	洪山清洗机 品博环保 空调清洗机
公司名称	武汉品博环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区南湖大道53号南湖创业园3001
联系电话	18674009282

## 产品详情

水司令是武汉品博环保科技有限公司旗下的清洗设备品牌及服务平台，自创立以来，始终从健康生活的社会需求出发，提供全方位的家电清洗和水管清洗的解决方案，欢迎广大朋友前来咨询!!!

抽油烟机长时间不清洗会导致输油管堵塞或边缘出现漏油现象，这是因为油烟长时间附着在油烟机上，其粘性就越强，而影响风轮转速，使排烟不顺畅，由此电机负荷加重，清洗油烟机可以有效防止油烟机的二次污染：

一、线路断路，电机就容易烧坏，同时也带来安全隐患。

二、清洗抽油烟机可极大提高或恢复电器能力，节省耗电，避免电力浪费，空调清洗机，延长电器使用寿命。

三、据调查发现，许多家庭的油烟烦恼来自油烟的无孔不入，哪怕一点点缝隙都可能造成厅房空气污浊，对家具电器造成腐蚀。由于烹饪时使用的佐料是有咸性物质的，因此室内的空气受到很大影响。清洗油烟机能够确保室内空气清新，营造良好的居家环境。

武汉品博环保科技有限公司是国内较早一家专注于水管清洗和家电清洗的技术研发、设备生产的创新型科技企业。率先引进欧美高周波脉冲清洗技术，为家庭提供自来水管一站式清洗服务及清洗设备的生产销售。欢迎广大朋友前来咨询！

如何判断自来水管需要清洗呢？

1、水流变慢

- 2、水中有些沉淀物或者是锈迹
- 3、水质泛黄，或者有棕色
- 4、很多年没有清洗过水管

水司令是武汉品博环保科技有限公司旗下的清洗设备品牌及服务平台，自创立以来，始终从健康生活的社会需求出发，提供全方位的家电清洗和水管清洗的解决方案，欢迎广大朋友前来咨询!!!

近年来，油烟机清洗设备，越来越多的市民通过报刊、网络等媒体开始了解到，家电不清洗所带来的危害，洗衣机蒸汽清洗设备，很多家用电器不清洗会遗留大量的细菌，洪山清洗机，不仅会对家电造成很大的损害，影响家用电器的使用寿命而且会对人体造成很大的危害。这时候，家电清洗行业开始被人们重视！

洪山清洗机-品博环保-空调清洗机由武汉品博环保科技有限公司提供。“净水设备、环保设备、环保科技领域内的技术开发”就选武汉品博环保科技有限公司（[www.pinbohb.com](http://www.pinbohb.com)），公司位于：湖北省武汉市洪山区南湖大道53号南湖创业园3001，多年来，品博环保坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。品博环保期待成为您的长期合作伙伴！