

安装擦窗机 山西擦窗机 安赛伏机械设备

产品名称	安装擦窗机 山西擦窗机 安赛伏机械设备
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机对建筑设计的要求

- (1) 建筑物应能承受擦窗机及其附件的重量，并须经过注册主建筑师的批准。
- (2) 建筑物在设计和建造时应便于擦窗机安全安装和使用。
- (3) 安装擦窗机用的预埋螺栓直径不应小于16mm。
- (4) 为保证吊船在建筑物表面正常运行，当作业高度超过30m时宜配置固定的导向装置（设备自带除外）。
- (5) 在建筑物的适当位置，应设置供擦窗机使用的电源插座。该插座应防雨、安全、可靠。紧急情况能方便切断电源。
- (6) 擦窗机与建筑物间应有足够的连接强度，其作用于建筑物的荷载不应超过建筑物受力的允许值。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。

擦窗机可按以下几点进行考虑：

- (1) 优先选用轨道式，自动化程度高；
- (2) 楼顶空间通道、立面结构等是否适合所选择的擦窗机型式；
- (3) 选用的擦窗机能不能达到结构承载要求；
- (4) 选用的擦窗机尽量不影响建筑物的美观；
- (5) 擦窗机的造价业主能否承受；
- (6) 能否选用的台数是少的，安装擦窗机，完成整个大厦的作业。

高楼擦窗机自检项目 高楼擦窗机在日检查时，检查人员要对表内所列项目进行认真检查，认真记录。下面对每个检查项目具体说明： (1)

按公司相关规定，凡进行高空作业吊篮高空作业者要每人佩戴带、帽，否则不允许上岗操作。

(2) 高空作业吊篮所使用的绳要单独与建筑主体固定在一起，且固定要牢固可靠，带系在绳上，每根绳上的锁不能系超过两条带(2人)。 (3)

高空作业吊篮锁：钢丝绳是否顺利通过锁，锁是否触发，快速提拉钢丝绳要锁1死钢丝绳。

(4) 高空作业吊篮配重块：主要检查配重块的数量(40块)，放置是否对称。 (5)

高空作业吊篮绳夹：每个接点绳夹数量不低于3个，卡紧方向要正确。 (6) 高空作业吊篮钢

丝绳：钢丝绳有无松股，乱股，弯曲等现象，擦窗机销售厂家，绳上是否有泥沙、油脂等杂物，是否有断丝、断股现象。 (7) 高空作业吊篮电控箱、线：1电源箱是否缺件：2各开关是否灵敏、好用：3电源线固定是否可靠：4接头不可太多，山西擦窗机，对于接头过多或已老化的电源线要换其他新

线。 (8) 高空作业吊篮手动手柄：手柄操作时手柄为点动，手柄要保持完好，插头要完好。

(9) 高空作业吊篮提升机：检查电磁制动是否正常，固定螺栓是否齐全，运行时有无异响、冒烟、怪味、电机发烫等异常现象。 (10)

限位开关：限位开关压下时，擦窗机维护保养，报警铃响，工作台停止运行。 (11) 高空作

业吊篮篮框工作台：检查篮节间联接拉螺栓数量、规格、坚固程度及质量，同时篮底板两侧要有档板。

(12) 吊臂：外悬臂长度不能超过允许长度使用，两吊臂要平行、与工作台方向垂直(特殊情况除外，但吊臂要有可靠固定)。 (13) 试运行：依照公司高空作业吊篮管理制度规定进行。安装擦

窗机-山西擦窗机-安赛伏机械设备由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。安装擦窗机-山西擦窗机-安赛伏

机械设备是武汉安赛伏机械设备有限公司(www.whasf.com/)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考

，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。