

汽车卡销加工价格 泰州汽车卡销加工 苏州千方

产品名称	汽车卡销加工价格 泰州汽车卡销加工 苏州千方
公司名称	苏州千方汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山锦溪邵甸港路401号
联系电话	13140844525

产品详情

车削加工误差的研究是现代机械制造中最i重要的组成部分和发展方向，并成为提高国际竞争能力的关键技术，误差的产生是多方面的，对热误差的分析与研究有利于提高车削精度和技术要求。

误差补偿技术能满足工厂实际生产要求的高精度、低成本，热误差补偿技术可以修正主轴(或工件)与切削刀具之间的热漂误差，提高机床加工精度，汽车卡销加工公司，降低废品、增加生产效率和经济效益。

不锈钢车方是在普通机床的基础进行了改进，使不锈钢车方可以更好的对小型而复杂的零件进行加工，那么不锈钢车方从各个方面与普通机床比较到底有何优势呢？首先车方机床在生产效率上是普通机床的N倍，其可以对批量的零件进行加工，有效提高了生产效率，在产品精度上也表现良好，可以车出更复杂更精密的零件，比如车螺纹、车圆形等高难度的操作，这些都是其突出的特点，汽车卡销加工价格，但车方机床也有它的不足，一是它对比普通机床的成本和维修费用较高，二是其工作高效的同时容易造成刀具的损坏，虽然刀具的成本较低，但也要注意使用，可以通过更换功率小一点的电机来改善这一缺点，只是在日常注意对车方机床进行保养与清洁，可以大大降低它的故障率。

苏州千方汽车零部件有限公司成立于2017年3月，简称千方汽零。千方精机为五金机械行业铣加工提供快铣设备与技术服务，能为千方汽零提供快速的技术响应与快速的低成本的大量保证。

- 1、喷油常见的品质缺陷: 飞油，薄油，少油，积油，桔皮起皱，尘点尘丝，烧焦，汽车卡销加工厂家，色差，油渣，掉油，泰州汽车卡销加工，光亮，打磨印。
- 2、烫金常见的品质缺陷: 尘点，起皱，凹痕，凹点，烫金披锋，烫金不到边，烧焦，掉烫金。
- 3、丝印/移印常见的品质缺陷: 重影，字体模糊，断线，字体粗细不均，色差，掉丝印。

4、飞油: 是指非喷油的部位有油漆附著，一般是因为喷油夹具与产品尺寸不相符造成，或是夹具设计不当，或是夹具松动未夹到位造成。

汽车卡销加工价格-泰州汽车卡销加工-苏州千方由苏州千方汽车零部件有限公司提供。汽车卡销加工价格-泰州汽车卡销加工-苏州千方是苏州千方汽车零部件有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘小姐。