

# 锅炉燃烧机 燃烧机 凌威热能

产品名称	锅炉燃烧机 燃烧机 凌威热能
公司名称	青岛凌威热能环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区通济街道办事处西城工业园
联系电话	15954285056

## 产品详情

### 燃烧器不着火：点火高压燃烧机

凌威热能告诉你燃烧器不着火的解决方法

#### 没有点火高压

燃烧器点火变压器通电后，产生约8KV的高压，该电压击穿电极间隙，锅炉燃烧机，产生强烈的火花，点燃燃烧器内的燃柴油油雾等可燃燃料。当火焰稳定燃烧后，不再需要电火花点火，火焰传感器将火焰状态信息送至控制器，停止点火变压器的工作。

不产生高压火的原因，一是点火变压器没有通电（可能是供电线路或控制器内的继电器接触不良）；二是两点火电极间由于积碳而绝缘不良，高压被泄漏，燃油燃烧机厂家，没有产生放电火花。点火电极间的距离应为3mm左右，点火电极距喷嘴前端面的距离约为5~7mm，两电极间必须绝缘良好。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

### 重油燃烧器燃油的选用?含硫量燃烧机

#### 重油燃烧器燃油的选用

重油一般是由裂化重油、减压重油、常压重油或腊油等按不同比例调制而成。在选择时，总体要求应该是热值高、燃烧性能好、粘度适中、腐蚀性和固体杂质小，易于储存和输送。

#### 含硫量

在重油中，硫可以以单质、化合物等各种形式存在。硫在燃烧后生成的SO<sub>2</sub>、SO<sub>3</sub>等排入大气将严重污染环境，与水蒸气结合，生成强腐蚀性的亚硫酸、硫酸等，对烟道、除尘器、风机使用寿命造成影响。此外，油中的硫化物对管道、阀、泵、密封圈、喷枪等都有不同程度的影响。因此，选择重油时，其硫含量越低越好，一般应小于3%。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

## 9、预防燃气泄漏事故的措施

燃气泄漏包括两个方面，一指燃气通过管路向环境泄漏，二指燃气通过电磁阀阀芯端面向炉内泄漏。

环境泄漏可能引起人员毒、工作现场爆事故，燃烧机厂家，必须高度重视。首先确保管路密封，定期对管路检漏，若管路泄漏须排除方可继续使用；其次，避免造成毒与爆的燃气浓度，燃烧机，要求工作现场通风良好：配置通风孔和强制通风装置；另外，要求工作现场禁止烟火、电气件防爆。

炉内泄漏可能引起炉内炸。解决炉内泄漏问题有三个途径：一是加强预吹风时间和吹风量，吹除或稀释炉内燃气；二是燃气管路采用二个电磁阀串联结构，提高系统安全性；三是使用管路泄漏检测装置，在点火前对燃气管路进行检测，若燃气泄漏达到一定量即锁定燃烧器工作。

以上文章源于青岛凌威热能环保工程有限公司转载请注明出处。

锅炉燃烧机-燃烧机-凌威热能由青岛凌威热能环保工程有限公司提供。锅炉燃烧机-燃烧机-凌威热能是青岛凌威热能环保工程有限公司（[www.lingweireneng.com](http://www.lingweireneng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周先生。